

排水機場 施設台帳

様式-1


[illegible]

排水機場 施設台帳

様式－ 1

事 務 所 名	鳥取県土整備事務所
---------	-----------

施 設 の 名 称		洗井川排水機場		河 川 名		千代川水系洗井川	
施設番号		所在地	鳥取県鳥取市正蓮寺地内	緯度・経度			
河川番号		河口・合流 河川名	大路川	河口・合流点 からの距離		左右岸	右岸側



排水機場 施設基本台帳

全
般
事
項

排水機場 施設基本台帳

		名称	No.1主ポンプ	No.2主ポンプ	No.3主ポンプ	No.4主ポンプ
		形式	水中斜流ポンプ	水中斜流ポンプ	水中斜流ポンプ	水中斜流ポンプ
1主ポンプ設備	1の1主ポンプ	口径	φ700mm	φ700mm	φ700mm	φ700mm
		吐出力	60m3/分	60m3/分	60m3/分	60m3/分
		全揚程	9m	9m	9m	9m
		メーカー	栗村製作所	栗村製作所	栗村製作所	栗村製作所
		耐用年数	16年	16年	16年	16年
		設置年	平成7（1995）年3月	平成7（1995）年3月	平成9（1997）年3月	平成9（1997）年3月
		更新年	平成7（1995）年3月	平成7（1995）年3月	平成9（1997）年3月	平成9（1997）年3月
		最終整備年	平成7（1995）年3月	平成7（1995）年3月	平成9（1997）年3月	平成9（1997）年3月
		健全度	○	○	○	○
		保全方式	状態監視	状態監視	状態監視	状態監視
		1-1-2コラムパイプ	-	-	-	-
		耐用年数	16年	16年	16年	16年
		設置年	平成7（1995）年3月	平成7（1995）年3月	平成9（1997）年3月	平成9（1997）年3月
		更新年	平成7（1995）年3月	平成7（1995）年3月	平成9（1997）年3月	平成9（1997）年3月
		最終整備年	平成7（1995）年3月	平成7（1995）年3月	平成9（1997）年3月	平成9（1997）年3月
		健全度	○	○	○	○
		保全方式	状態監視	状態監視	状態監視	状態監視
		1-1-3ケーシング	-	-	-	-
		耐用年数	16年	16年	16年	16年
		設置年	平成7（1995）年3月	平成7（1995）年3月	平成9（1997）年3月	平成9（1997）年3月
		更新年	平成7（1995）年3月	平成7（1995）年3月	平成9（1997）年3月	平成9（1997）年3月
		最終整備年	平成7（1995）年3月	平成7（1995）年3月	平成9（1997）年3月	平成9（1997）年3月
		健全度	○	○	○	○
		保全方式	時間計画	時間計画	時間計画	時間計画
		1-1-4インペラ	-	-	-	-
		耐用年数	16年	16年	16年	16年
		設置年	平成7（1995）年3月	平成7（1995）年3月	平成9（1997）年3月	平成9（1997）年3月
		更新年	平成7（1995）年3月	平成7（1995）年3月	平成9（1997）年3月	平成9（1997）年3月
		最終整備年	平成7（1995）年3月	平成7（1995）年3月	平成9（1997）年3月	平成9（1997）年3月
		健全度	○	○	○	○
		保全方式	時間計画	時間計画	時間計画	時間計画
		1-1-5メカニカルシール	-	-	-	-
		耐用年数	16年	16年	16年	16年
		設置年	平成7（1995）年3月	平成7（1995）年3月	平成9（1997）年3月	平成9（1997）年3月
		更新年	平成7（1995）年3月	平成7（1995）年3月	平成9（1997）年3月	平成9（1997）年3月
		最終整備年	平成7（1995）年3月	平成7（1995）年3月	平成9（1997）年3月	平成9（1997）年3月
		健全度	○	○	○	○
		保全方式	時間計画	時間計画	時間計画	時間計画
		1-1-6電動機	-	-	-	-
		耐用年数	16年	16年	16年	16年
		設置年	平成7（1995）年3月	平成7（1995）年3月	平成9（1997）年3月	平成9（1997）年3月
		更新年	平成7（1995）年3月	平成7（1995）年3月	平成9（1997）年3月	平成9（1997）年3月
		最終整備年	平成7（1995）年3月	平成7（1995）年3月	平成9（1997）年3月	平成9（1997）年3月
		健全度	○	○	○	○
		保全方式	時間計画	時間計画	時間計画	時間計画
		1-1-7軸受	-	-	-	-
		耐用年数	16年	16年	16年	16年
		設置年	平成7（1995）年3月	平成7（1995）年3月	平成9（1997）年3月	平成9（1997）年3月
		更新年	平成7（1995）年3月	平成7（1995）年3月	平成9（1997）年3月	平成9（1997）年3月
		最終整備年	平成7（1995）年3月	平成7（1995）年3月	平成9（1997）年3月	平成9（1997）年3月
		健全度	○	○	○	○
		保全方式	時間計画	時間計画	時間計画	時間計画
		1-1-8軸	-	-	-	-
		耐用年数	16年	16年	16年	16年
		設置年	平成7（1995）年3月	平成7（1995）年3月	平成9（1997）年3月	平成9（1997）年3月
		更新年	平成7（1995）年3月	平成7（1995）年3月	平成9（1997）年3月	平成9（1997）年3月
		最終整備年	平成7（1995）年3月	平成7（1995）年3月	平成9（1997）年3月	平成9（1997）年3月
		健全度	○	○	○	○
		保全方式	時間計画	時間計画	時間計画	時間計画
		1-1-9キャブタイヤケーブル	-	-	-	-
		耐用年数	16年	16年	16年	16年
		設置年	平成7（1995）年3月	平成7（1995）年3月	平成9（1997）年3月	平成9（1997）年3月
		更新年	平成7（1995）年3月	平成7（1995）年3月	平成9（1997）年3月	平成9（1997）年3月
		最終整備年	平成7（1995）年3月	平成7（1995）年3月	平成9（1997）年3月	平成9（1997）年3月
		健全度	○	○	○	○
		保全方式	状態監視	状態監視	状態監視	状態監視

排水機場 施設基本台帳

[illegible]

[illegible]

排水機場 施設基本台帳

[illegible]

[illegible]


排水機場 施設基本台帳

[illegible]


位置図



平面図



2F平面図



様式-3

[illegible]

写 真 台 帳				調査年月日	2016/10/6
河 川 名	大路川	施設名	洗井川排水機場	所管	鳥取県土整備事務所
状 況 写 真				写真番号	M - 1
				名 称	No.1主ポンプ 外観1
				ファイル名	
				状況メモ	随所に発錆がみられる。
				写真番号	M - 2
				名 称	No.1主ポンプ 外観2
				ファイル名	
				状況メモ	随所に発錆がみられる。
				写真番号	M - 3
				名 称	No.2主ポンプ 外観1
				ファイル名	
				状況メモ	随所に発錆がみられる。

写 真 台 帳				調査年月日	2016/10/6
河 川 名	大路川	施設名	洗井川排水機場	所管	鳥取県土整備事務所
状 況 写 真				写真番号	M - 4
				名 称	No. 2主ポンプ 外観2
				ファイル名	
				状況メモ	随所に発錆がみられる。
				写真番号	M - 5
				名 称	No. 3主ポンプ 外観1
				ファイル名	
				状況メモ	随所に発錆がみられる。
				写真番号	M - 6
				名 称	No. 3主ポンプ 外観2
				ファイル名	
				状況メモ	随所に発錆がみられる。

写 真 台 帳				調査年月日	2016/10/6
河 川 名	大路川	施設名	洗井川排水機場	所管	鳥取県土整備事務所
状 況 写 真		写真番号		M - 10	
		名 称		No. 5主ポンプ 外観2	
		ファイル名			
		状況メモ 随所に発錆がみられる。			
		写真番号		M - 11	
		名 称		No. 1吐出弁 外観1	
		ファイル名			
		状況メモ 発錆がみられる。			
		写真番号		M - 12	
		名 称		No. 2吐出弁 外観1	
		ファイル名			
		状況メモ 発錆がみられる。			

写 真 台 帳				調査年月日	2016/10/6
河 川 名	大路川	施設名	洗井川排水機場	所管	鳥取県土整備事務所
状 況 写 真				写真番号	M - 13
				名 称	No. 3吐出弁 外観1
				ファイル名	
				状況メモ	発錆がみられる。
				写真番号	M - 14
				名 称	No. 4吐出弁 外観1
				ファイル名	
				状況メモ	発錆がみられる。
				写真番号	M - 15
				名 称	No. 5吐出弁 外観1
				ファイル名	
				状況メモ	発錆がみられる。

写 真 台 帳				調査年月日	2016/10/6
河 川 名	大路川	施設名	洗井川排水機場	所管	鳥取県土整備事務所
状 況 写 真				写真番号	M - 16
				名 称	No. 1スクリーン 外観1
				ファイル名	
				状況メモ 発錆がみられるが健全である。	
				写真番号	M - 17
				名 称	No. 2スクリーン 外観1
				ファイル名	
				状況メモ 発錆がみられるが健全である。	
				写真番号	M - 18
				名 称	No. 3スクリーン 外観1
				ファイル名	
				状況メモ 発錆がみられるが健全である。	

写 真 台 帳				調査年月日	2016/10/6
河 川 名	大路川	施設名	洗井川排水機場	所管	鳥取県土整備事務所
状 況 写 真				写真番号	E - 1
				名 称	No. 1発電装置 外観1
				ファイル名	
				状況メモ	操作盤組込 健全である。
				写真番号	E - 2
				名 称	No. 2発電装置 外観1
				ファイル名	
				状況メモ	操作盤組込 健全である。
				写真番号	E - 3
				名 称	No. 1燃料小出槽 外観1
				ファイル名	
				状況メモ	健全である。

写 真 台 帳				調査年月日	2016/10/6
河 川 名	大路川	施設名	洗井川排水機場	所管	鳥取県土整備事務所
状 況 写 真				写真番号	E - 4
				名 称	No. 2燃料小出槽 外観1
				ファイル名	
				状況メモ	健全である。
				写真番号	E - 5
				名 称	水位計 外観1
				ファイル名	
				状況メモ	健全である。
				写真番号	E - 6
				名 称	設置端子箱 外観1
				ファイル名	
				状況メモ	随所に発錆がみられる。

写 真 台 帳				調査年月日	2016/10/6
河 川 名	大路川	施設名	洗井川排水機場	所管	鳥取県土整備事務所
状 況 写 真				写真番号	E - 7
				名 称	引込開閉器盤
				ﾌｧｲﾙ名	
				状況メモ 健全である。	
				写真番号	E - 8
				名 称	
				ﾌｧｲﾙ名	
				状況メモ	
				写真番号	E - 9
				名 称	
				ﾌｧｲﾙ名	
				状況メモ	