





土砂災害が発生するおそれのある箇所 位置図 伯耆町（ 1 0 ）



令和 7 年 4 月時点

凡 例	
	土砂災害警戒区域 (イエロー区域)
	土砂災害特別警戒区域 (レッド区域)
土砂災害が発生するおそれのある箇所	
	土石流
	急傾斜地の崩壊






「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R7JHF39」, 「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない」

詳細な調査の結果、変更となる可能性があります。


鳥取県県土整備部河川港湾局治山砂防課

土砂災害が発生するおそれのある箇所 位置図 伯耆町（ 1 1 ）



令和 7 年 4 月時点

凡 例	
	土砂災害警戒区域 (イエロー区域)
	土砂災害特別警戒区域 (レッド区域)
土砂災害が発生するおそれのある箇所	
	土石流
	急傾斜地の崩壊






「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R7JHf39」 「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない」

詳細な調査の結果、変更となる可能性があります。

鳥取県県土整備部河川港湾局治山砂防課

土砂災害が発生するおそれのある箇所 位置図 伯耆町（１２）



令和7年4月時点

凡 例	
	土砂災害警戒区域 (イエロー区域)
	土砂災害特別警戒区域 (レッド区域)
土砂災害が発生するおそれのある箇所	
	土石流
	急傾斜地の崩壊

「測量法に基づく国土地理院長承認(複製)R7JHf39」「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない」

詳細な調査の結果、変更となる可能性があります。

鳥取県県土整備部河川港湾局治山砂防課