

別紙 3－3 現地写真【米子警察署】

●附属棟



●駐輪場



●折板葺（亜鉛アルミ合金めっき鋼板フッ素樹脂塗装）の状況

