

資料提供	
令和8年1月15日	
担当課 (担当者)	鳥取県危機管理部 森岡
電話	0857-26-7278

【令和8年1月6日島根県東部を震源とする地震】被害等について(第12報)

令和8年1月15日15時現在の被害状況は以下の通りです。

1 被害状況

被害区分	被事件数等	資料	備考	
人的被害	死者	0 人	別紙のとおり 別紙1	
	うち災害関連死者	0 人		
	行方不明者	0 人		
	重傷者	0 人		
	軽傷者	4 人		
	合計	4 人		
住家被害	全壊	0 棟	別紙のとおり 別紙2	
	半壊	0 棟		
	一部破損	43 棟		
	床上浸水	0 棟		
	床下浸水	0 棟		
	合計	43 棟		
非住家	公共建物	0 棟		
	その他	0 棟		
	合計	0 棟		
避難情報	避難情報等の発令状況			
	高齢者等避難	0 世帯 0 人		
	避難指示	0 世帯 0 人		
	緊急安全確保	0 世帯 0 人		
	警戒区域	0 世帯 0 人		
	合計	0 世帯 0 人		
	避難所開設状況			
	現在開設避難所数	0 箇所	第5報から変更なし	
	閉鎖済避難所数	20 箇所		
	合計	20 箇所		
孤立	避難者の状況			
	現在避難者数	0 人	第5報から変更なし	
体制	孤立集落の発生状況			
体制	災害対策本部等の設置状況		第11報から変更なし	
その他	公共土木施設被害		第4報から変更なし	
	農林水産関係被害		第11報から変更なし	
	上下水道施設関係被害		第10報から変更なし	
	停電の発生状況		第3報から変更なし	
	道路通行規制箇所		第2報から変更なし	
	公共交通機関の運行状況(鉄道、バス、フェリー)		通常運行	
	公共交通機関の運行状況(航空便)		通常運航	
	臨時休業等の状況(公立学校)		休業なし	
	臨時休業等の状況(私立学校)		休業なし	
	その他の被害	別紙のとおり	別紙3	

下線:前回報からの変更箇所(表紙のみ)

(別紙1)

人的被害の発生状況

災害名：令和8年1月6日島根県東部を震源とする地震

担当課：鳥取県危機管理部

電話：0857-26-7278

集計日時：2026/01/15 15:00 現在

市町村	発生日時	発生場所	被災者			被災状況					被害概要	現状・課題・対応状況等
			住所	性別	年齢	死亡	うち災害関連死者	行方不明	重症	軽傷		
境港市										4	①60代女性 転倒（骨折疑い） ②60代女性 タンスに指を挟まれた（骨折なし） ③50代女性 倒れてきた棚で額を挫創（傷3センチ） ④2歳男子 机下避難の際に頭部をぶつける（レントゲン等異常なし）	
合計			0	0	0	0	0	0	0	4	0	

(別紙2)

住家被害の発生状況

担当課： 鳥取県危機管理部

電話： 0857-26-7278

集計日時： 2026/01/15 15:00 現在

災害名： 令和8年1月6日島根県東部を震源とする地震

市町村	発生日時	発生場所	棟数						世帯数	人数	被害概要	現状・課題・対応状況等			
			全壊	半壊	一部 破損	床上浸水		床下浸水							
							うち解消		うち解消						
琴浦町					3										
北栄町					1										
日吉津村					1										
南部町					36										
伯耆町					2										
合計			0	0	43	0	0	0	0	0	0				

子ども家庭部関係 被害状況について(1月15日 15時時点)

【児童福祉施設】保育所、放課後等デイサービスなど26施設

琴浦町:4(認定こども園)、

米子市:7(幼稚園2、保育所2、障がい児通所施設2、届出保育施設1)

南部町:3(保育所2、児童館1)、伯耆町:3(保育所)、日南町:1(認定こども園)

境港市:8(保育所3、幼稚園1、届出保育施設1、地域型保育事業所1、

子育て支援センター2)

⇒屋根瓦の一部破損、天井等のひび割れなど

【児童自立支援施設】

鳥取県立喜多原学園

①本館-女子寮間階段下 地面隆起(拡大)

②本館-体育館間渡廊下の天井パイプ(電源ケーブル等)の留め具落下2箇所(老朽化)

③女子寮トイレ扉開閉不良2箇所(閉まりにくい)

教育関係施設被害状況

R8.1.15 (木) 午後3時00分時点

【市町村立学校】

報告時点	学校名	被害状況	概算被害額 (単位:千円)	対応状況
第12報	大山町立中山小学校 (追加分②)	給食室外壁の塗装部分の落下		
第10報	米子市立福米東小学校	玄関付近の天井ボード腐食部分が地震により脱落しかけている		
	南部町立西伯小学校	エレベーター停止		
	米子市立就将小学校 (追加分)	中庭への出入口コンクリート階段に大きなひび割れ		
	米子市立湊山中学校 (追加分)	職員室前廊下柱からの漏水		
	米子市立弓ヶ浜中学校 (追加分)	エキスパンずれ、防火シャッターが作動しない、2F男子トイレから1F技術室前天井に水漏れ		
	南部町立会見小学校 (追加分)	エレベーター停止		
	南部町立南部中学校 (追加分)	エレベーター停止		
	南部町立法勝寺中学校 (追加分)	天井破損1箇所、廊下や階段の壁クラック数箇所、石碑のずれ及び枠の一部落下、エレベーター周辺亀裂1箇所、エレベーター停止		
	大山町立中山小学校 (追加分)	廊下の壁にひび		
第6報	日吉津村立日吉津小学校	埋設給水管の破損、校舎(管理棟)基礎のクラック拡大		
	境港市立余子小学校 (追加分②)	中庭コンクリートひび、外溝ひび割れ拡大、教室扉の柱ひび割れ、教室壁の上板歪み、北校舎1階教室扉の下がり		
第5報	米子市立福生東小学校	3F男子トイレ、階段通路壁面ひび割れ		
	米子市立福生西小学校	体育館壁面・昇降口床タイルクラック、校舎屋根瓦一部破損		
	米子市立福米西小学校	エキスパンずれ、クラック・爆裂複数ヶ所、音楽準備室エキスパンとの接合部に爆裂		
	米子市立住吉小学校	プールフェンスの土台にひび、学習教室及びグラウンドの体育倉庫の照明器具脱落の恐れ		
	米子市立彦名小学校	体育館のベースプレートの破損6ヶ所、体育館器具庫の扉歪曲、体育館庇裏爆裂		
	米子市立大篠津小学校	校舎外側の1Fと3Fの部分に横向きのひび割れ、避難出入口の外壁耐震補強の梁接合部に亀裂		
	米子市立和田小学校	F東階段下のポンプ室にて水漏れ※地震による被害では無かった事が判明したため削除		
	米子市立弓ヶ浜小学校	2F教室前強化ガラスに亀裂、2F教室前廊下天井ボードが脱落、2F廊下壁面クラック、防火シャッターが作動しない		
	米子市立箕蚊屋小学校	エキスパンのずれ、クラック複数ヶ所		
	米子市立伯仙小学校	エキスパンのずれ(新校舎と旧校舎の間)及びカバーの崩落、クラック複数ヶ所		
	米子市立福生中学校	3F音楽室前の壁面から特別棟3階技術室にかけて壁面に大規模なクラックが数ヶ所、3F音楽室と男子トイレの接合部の天井の金属部分が下に若干湾曲した状態、体育館・校舎内外の複数箇所でクラック		
	米子市立加茂中学校	別棟北側3F外壁庇部分塗膜剥離、教室棟保健室本棚と壁面の亀裂		
	南部町立会見小学校	渡り廊下天井ずれによる隙間		
	南部町立南部中学校	体育館基礎にクラック3箇所、体育館周りに軽微なクラック数箇所		
	日野町立日野学園	地震による校舎外壁の破損、校舎内2階から3階部分にかけて建築部材の変形及び破損、教具室ドアの破損。壁の塗装はがれ等		
	米子市立五千石小学校 (追加分)	体育館器具庫シャッター付近爆裂、エキスパンずれ、職員室前出入口の庇爆裂、窓ガラス2Fひび、クラック複数ヶ所		
	米子市立淀江小学校 (追加分)	クラックが複数ヶ所、爆裂、エキスパンずれ、校舎周り・体育館器具庫前に穴		
	境港市立境小学校 (追加分)	渡り廊下接続部亀裂、手洗い場タイル部破損、玄関床タイル亀裂		
	境港市立余子小学校 (追加分)	玄関タイルひび割れ、渡廊下ひび割れ拡大		
	境港市立中浜小学校 (追加分)	黒板灯かたむき、排水パイプ傾斜		
	境港市立第一中学校 (追加分)	武道場外柱・基礎亀裂、廊下シート浮き		
	境港市立第三中学校 (一部修正分)	武道場外壁柱基礎部亀裂		

教育関係施設被害状況

R8.1.15 (木) 午後3時00分時点

【市町村立学校】

報告時点	学校名	被害状況	概算被害額 (単位:千円)	対応状況
第3報	米子市立明道小学校	校舎から体育館への通用口ドアの開閉不能、1cm程度の地盤沈下、体育館の柱の根本部分といねばしりとの隙間拡大	検討中	修繕方法検討中
	米子市立就将小学校	校内数ヶ所クラック、1ヶ所足場のコンクリートが盛り上がってドアの開閉不能		
	米子市立車尾小学校	プールの外壁に亀裂		
	米子市立大篠津小学校	校舎外側の1階と3階の部分(窓の下の庇部分)に横向きのひび割れ		
	米子市立尚徳小学校	校舎横入口基礎にひび、雨除けにひび、調理場入口基礎にひび、校舎横に少々地割れ、玄関前スロープが動き隙間発生		
	米子市立五千石小学校	図書館の天井の一部が破損して落下、灯油庫の庇部分が破損して落下		
	米子市立淀江小学校	校舎の外壁の柱に亀裂		
	米子市立湊山中学校	揚水ポンプ異常により受水槽への水供給停止疑い		
	米子市立弓ヶ浜中学校	教室棟東側1階から2階への階段下にクラック発生		
	境港市立渡小学校	ガラスひび割れ		
	境港市立外江小学校	ガラスひび割れ、廊下床ひび割れ		
	境港市立境小学校	ガラスひび割れ、廊下床ひび割れ、外壁柱ひび		
	境港市立上道小学校	ガラスひび割れ		
	境港市立余子小学校	ガラスひび割れ		
	境港市立中浜小学校	ガラスひび割れ		
第2報	境港市立第一中学校	楽器3台破損		
	境港市立第二中学校	校舎内エレベーター停止		
	境港市立第三中学校	ガラスひび割れ、武道場外壁柱亀裂※第5報で修正、楽器1台破損		
	江府町立奥大山江府学園	校舎の柱に一部亀裂		
	大山町立中山小学校	給食室の壁にひび		
	大山町立中山中学校	廊下の壁にひび		
	南部町立法勝寺中学校	天井パネル4枚落下、水道管破損1箇所		

教育関係施設被害状況

R8.1.15 (木) 午後3時00分時点

【県立学校】

報告時点	学校名	被害状況	概算被害額(単位:千円)	対応状況
第1報	米子東高等学校 (追加分②)	門柱の石がずれている		
第10報	境港総合技術高等学校	内壁ひび割れ		
	米子高等学校 (追加分②)	トイレ壁面タイルの浮き、弓道場射場基礎のひび		
	米子南高等学校 (追加分③)	大体育館入り口スロープのヒビ拡大 (地震以前のヒビが広がった模様)		
第7報	米子西高等学校 (追加分②)	プール槽内若しくは管の破損の恐れ (徐々に水位が下がっている)		
	米子南高等学校 (追加分②)	管理棟から特別教室棟への出入口の校舎と階段の間に亀裂		
第6報	倉吉養護学校	壁ひび割れ、壁の剥落		
	皆生養護学校	教室棟の渡り廊下壁一部剥離		
	米子東高等学校 (追加分)	管理教室棟東側入り口の柱の基礎にひび割れ		
	米子西高等学校 (追加分)	外壁のひび割れ (多数)、内壁のひび割れ (多数)、ガラス破損 (2枚)、アスファルトのひび割れ (多数)、擁壁のズレ及びひび割れ (多数)		
第5報	米子工業高等学校 (追加分)	天井点検口破損 (教室内)、内壁クラック (管理棟、実習棟、部室棟)、床面クラック (実習棟1F)、このほか微細なクラックが校舎内に散見		
	日野高等学校 (追加分)	(黒坂施設) 校舎及び創作交流ホール壁面ひび、体育館雨どいのすれ、空調管外れ、柔剣道場基礎コンクリ亀裂		
	米子養護学校 (追加分)	B棟1階通級教室E X P. ジカバー破損、E棟2階高等部1組教室換気扇カバー破損		
第4報	倉吉総合産業高等学校	体育館屋根に設置してある雪止めが折れて、一部欠損		
	鳥取中央育英高等学校	交流ホール北側外壁の上部がひび割れ		
	米子南高等学校 (追加分)	<ul style="list-style-type: none"> ・水陵会館入り口のヒビ ・特別教室棟入口スロープのヒビ ・特別教室棟入口のタイル剥離 ・管理棟出入り口 (特別教室棟側) スロープのヒビ及びコンクリートのすれ ・東渡り廊下管理棟出入り口スロープのヒビ ・東渡り廊下支柱基礎のヒビ (2カ所) ・東渡り廊下のヒビ 		検討中
	境高等学校	管理特別教室棟1F相談室内壁クラック		修繕方法検討中
	日野高等学校	(根雨校舎) 校舎内壁、床のひび割れ、天井エアコン設置面のひずみ、壁の剥落多数あり (双葉寮) 床のひび割れ、タイルの剥落、天井タイルのすれ		
第3報	米子東高等学校	<ul style="list-style-type: none"> ・既存クラックの割れ拡大 ・正門坂の、松の根の影響により隆起していたコンクリートがさらに隆起し、大きな段差発生 ・管理教室棟駐車場側入り口の元々隆起していたタイルがさらに隆起しタイルの間に隙間発生 ・勝田山の松が数本倒木 		
	米子西高等学校	受水槽に水漏れ発生		
	米子高等学校 (追加分)	プール床等のひび割れ		
	米子工業高等学校	実習機器故障 (タンクから水漏れが発生等)、プラスコや工具箱が破損		

教育関係施設被害状況

R8.1.15（木）午後3時0分時点

【県立学校】

報告 時点	学校名	被害状況	概算被害額 (単位：千円)	対応状況
第2報	米子高等学校	ガラスの破損、屋内壁のひび割れ、石膏像の破損、管理棟～総合実習棟渡り廊下接合部の破損	検討中	修繕方法検討中
	米子南高等学校	玄関とロータリー部分の地面がずれて隙間が発生		
	米子白鳳高等学校	管理棟1階階段室の壁面にひび割れ		
	米子養護学校	C棟～D棟2階渡り廊下E S P部金具はずれ、中体育館西側金具剥離、B棟2階児童トイレ換気扇落ちかけ、D棟1階階段上がり部床シート浮き、C棟～D棟1階渡り廊下E S P部金具はずれ、D棟～E棟1階渡り廊下E S P部浮き		