


資料2 採取箇所位置図




【凡例】 対象施設		
件名 旧西部総合事務所米子保健所 アスベスト定性分析業務	項目 アスベスト調査（採取・分析）	対象施設位置図



【凡例】	● 試料番号1 外壁アクリルリシン	● 試料番号2 外壁アクリルリシン	● 試料番号9 外壁アクリルリシン	● 試料番号15-1 外壁アクリルリシン	
	● 試料番号15-2 外壁アクリルリシン	● 試料番号15-3 外壁アクリルリシン	● 試料番号16 外壁エマルジョン吹付	● 試料番号17 外壁アクリルリシン	
件名	旧西部総合事務所米子保健所 アスベスト定性分析業務		項目：アスベスト調査（採取・分析）	採取箇所位置図1 （建築その1）	

【凡例】	● 試料番号18 外壁エマルジョン吹付	● 試料番号19 外壁仕上塗材	—	—	—
	—	—	—	—	—
件名	旧西部総合事務所米子保健所 アスベスト定性分析業務			項目：アスベスト調査（採取・分析）	採取箇所位置図2 （建築その2）



件名	旧西部総合事務所米子保健所 アスベスト定性分析業務	項目：	アスベスト調査（採取・分析）	採取箇所位置図3 （建築その3）
【凡例】	● 試料番号3 吹付パーライトモルタル	－	－	－
	－	－	－	－

