

資料内容の説明

写真番号	被災状況	被災場所	撮影日時	備考
①	樋門巻き込み護岸天端コンクリート沈下	西伯町阿賀地内	H12.10.10	余震点検実施時写真
②	高水敷クラック	日吉津村富吉地内	H12.10.6	1次点検時写真
③	堤防天端舗装クラック	西伯町福成地内	H12.10.9	余震点検実施時写真
④	堤防天端舗装クラック	西伯町福成地内	H12.10.9	余震点検実施時写真
⑤	護岸ブロックと基礎の離れ	米子市皆生新田三丁目地内	H12.10.6	1次点検時写真
⑥	堤防天端舗装クラック	米子市皆生新田三丁目地内	H12.10.6	1次点検時写真

①

樋門巻き込み護岸天端コンクリート沈下
(法勝寺川・西伯町阿賀地内)



②

高水敷クラック
(日野川・日吉津村富吉地内)



③

堤防天端舗装クラック
(法勝寺川・西伯町福成地内)



④

堤防天端舗装クラック
(法勝寺川・西伯町福成地内)



⑤

護岸ブロックと基礎の離れ
(日野川・米子市皆生新田三丁目地内)



⑥

堤防天端舗装クラック
(日野川・米子市皆生新田三丁目地内)

