

報告状況	報告対象建築物				調査による指摘の概要			調査及び検査の概要
	名称	用途	所在地	所有者氏名	指摘の内容	指摘の概要	改善予定の有無	調査日
有	八頭町立中央公民館	集会所	八頭郡八頭町宮谷80番地	八頭町長 吉田 英人	要是正の指摘あり	<p>&lt;建築物の内部&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・室内モルタルクラック、タイル目地空き、塗壁剥落あり（要是正）</li> </ul>	有	H29.12.7
有	智頭町立智頭町総合センター	集会所	八頭郡智頭町大字智頭2076-2	智頭町長 寺谷 誠一郎	要是正の指摘あり	<p>&lt;建築物の外部&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鉄筋露出、クラック、コンクリート破断が各所にあり（要是正）</li> <li>・バルコニー飾り柱のコンクリート落下の恐れあり（要是正）</li> <li>・外壁塗装及び屋外階段の床塗膜防水の劣化あり（要是正）</li> <li>・1階プロパン庫扉が錆により開閉不能あり（要是正）</li> </ul> <p>&lt;屋上及び屋根&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・タワ一棟連絡通路の屋上防水劣化あり（要是正）</li> <li>・屋外機の破損、配管のサビあり。総点検の必要あり（要是正）</li> </ul> <p>&lt;建築物の内部&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2、3階廊下及び給湯室他モルタル壁の各所にクラックあり（要是正）</li> <li>・タワ一棟連絡通路部の防火戸の開閉不良(天井のたわみ)（要是正）</li> <li>・タワ一棟3階の男女トイレ天井に雨漏りの形跡あり（要是正）</li> <li>・2階町村編さん室アスベスト含有と思われる床Pタイルの破損部分の除去が必要(要是正)</li> <li>・防火シャッターの危険防止機構の未設置【既存不適格】</li> </ul> <p>&lt;避難施設等&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大集会室の排煙窓開閉不良及び2階町村編さん室ほかの排煙窓操作部破損による開閉不良(要是正)</li> </ul>	無	H29.11.30
有	智頭町立智頭町老人福祉センター	集会所	八頭郡智頭町大字智頭1795-1	智頭町長 寺谷 誠一郎	要是正の指摘あり	<p>&lt;建築物の外部&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・東側1階サッシ水切りの腐食あり（要是正）</li> </ul> <p>&lt;屋上及び屋根&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2階バルコニーの屋上防水層に膨れあり（要是正）</li> <li>・屋上防水押えコンクリートのクラック及び劣化あり（要是正）</li> </ul> <p>&lt;建築物の内部&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各階便所の壁タイルの浮きあり(要是正)</li> <li>・障がい者用便所の壁タイルの浮きあり(剥落の恐れ)(要是正)</li> </ul> <p>&lt;避難施設等&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1階の防火シャッターに危険防止機構装着なし【既存不適格】</li> <li>・非常用照明器具の不備あり(バッテリー・球切れ)（要是正）</li> </ul>	無	H29.11.29
有	八頭町立船岡地区公民館	集会所	八頭郡八頭町船岡539-1	八頭町長 吉田 英人	要是正の指摘あり	<p>&lt;建築物の内部&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・内部仕上げモルタルにクラックあり(要是正)</li> </ul>	有	H29.12.7
有	八頭町立八東体育文化センター	集会所	八頭郡八頭町富枝10番地1	八頭町長 吉田 英人	要是正の指摘あり	<p>&lt;避難施設等&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常用照明電池切れあり(要是正)</li> </ul>	有	H29.12.7