

本庁舎・議会棟 全景



本庁舎 全景(南側)



本庁舎 全景(北側)



議会棟 全景(南側)



議会棟 全景(東側)



本庁舎4工区 耐圧版配筋状況



本庁舎4工区 耐圧版コンクリート打設状況



本庁舎3工区 ジャッキアップ状況



本庁舎3工区 既存H鋼杭切断状況



本庁舎3工区 既存H鋼杭上部無筋コンクリート研り撤去



本庁舎3工区 下部ペDESTAL配筋状況



本庁舎3工区 ベースプレート設置状況




本庁舎2工区 下部ペDESTAL型枠



本庁舎2工区 下部ペDESTALコンクリート打設



本庁舎 免震装置(積層ゴム支承)



本庁舎 免震装置(弾性すべり支承)



本庁舎2工区 免震装置(積層ゴム支承)設置



本庁舎2工区 免震装置(弾性すべり支承)設置



本庁舎2工区 上部ペDESTAL配筋状況



本庁舎1工区 上部ペDESTALコンクリート打設



本庁舎1工区 免震化完了(積層ゴム支承)



本庁舎1工区 免震化完了(弾性すべり支承)



議会棟 クロスウォール グラウト型枠



議会棟 クロスウォール 下地補修





議会棟 クロスウォールメタル



議会棟 鉄骨ブレース内部補強

