

鳥取県告示第 144 号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 年法律第 57 号）第 6 条第 1 項の規定に基づき次に掲げる土地の区域を土砂災害警戒区域に指定するので、同条第 4 項の規定により告示する。

平成 20 年 3 月 11 日

鳥取県知事 平 井 伸 治

1 (1) 土砂災害警戒区域を指定する市町村の名称

伯耆町

(2) 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

土石流

(3) 土砂災害警戒区域の名称

宮の谷川（Ⅰ－1－3－30－2）、上細見川（Ⅰ－1－3－30－3）、宇代大谷川（Ⅰ－1－3－39－15）、谷山川（Ⅰ－1－3－39－16）、荘支川（Ⅰ－1－3－39－17）、父原谷川（Ⅰ－1－3－39－18）、沢の谷川（Ⅰ－1－3－39－19）、勘部川（Ⅰ－1－3－39－20）、畑谷川（Ⅰ－1－3－39－21）、懸橋川（Ⅰ－1－3－39－22）、江戸谷川（Ⅰ－1－3－39－23）、武王谷川（Ⅰ－1－3－39－24）、入道谷川（Ⅰ－1－3－39－25）、藤屋川（Ⅰ－1－3－39－26）、二部大谷川（Ⅰ－1－3－39－27）、小谷川（Ⅰ－1－3－39－28）、間地川（Ⅰ－1－3－39－29）、須鎌川（Ⅰ－1－3－39－30）、杳田川（Ⅰ－1－3－39－32）、谷中川（Ⅰ－1－3－39－33）、池田川（Ⅰ－1－3－39－34）、下代小谷川（Ⅰ－1－3－39－35）、家の奥谷川（Ⅰ－1－3－39－36）、下代川（Ⅰ－1－3－39－37）、上谷川（Ⅰ－1－3－39－38）、田の奥谷川（Ⅰ－1－3－39－39）、間賀川（Ⅰ－1－3－39－40）、上代大谷川（Ⅰ－1－3－39－41）、長龍寺谷（Ⅰ－1－3－39－43）、二部支川 1（Ⅰ－1－3－39－44）、須鎌川右支川 1（Ⅰ－1－3－39－45）、森脇川（Ⅰ－1－3－39－46）、前田川（Ⅰ－1－3－39－47）、三部支川（Ⅰ－1－3－39－48）、藤屋川左支川 3（Ⅰ－1－3－39－49）、宇代支川（Ⅱ－1－3－39－7）、父原支川（Ⅱ－1－3－39－8）、二部支川 2（Ⅱ－1－3－39－9）、二部支川 3（Ⅱ－1－3－39－11）、二部支川 4（Ⅱ－1－3－39－12）、間地川右支川 1（Ⅱ－1－3－39－14）、間地川右支川 2（Ⅱ－1－3－39－15）、須鎌川左支川（Ⅱ－1－3－39－17）、須鎌川右支川 2（Ⅱ－1－3－39－18）、藤屋川左支川 1（Ⅱ－1－3－39－20）、藤屋川左支川 2（Ⅱ－1－3－39－21）、東畑地支川（Ⅱ－1－3－39－24）、谷中川右支川（Ⅱ－1－3－39－25）、福岡郷原支川 1（Ⅱ－1－3－39－26）、福岡郷原支川 2（Ⅱ－1－3－39－27）、福岡郷原支川 3（Ⅱ－1－3－39－28）、福岡支川 1（Ⅱ－1－3－39－29）、福岡支川 2（Ⅱ－1－3－39－30）、長井谷川（Ⅱ－1－3－39－31）、福岡支川 3（Ⅱ－1－3－39－32）、福岡支川 4（Ⅱ－1－3－39－33）、福岡支川 5（Ⅱ－1－3－39－34）、上代支川 1（Ⅱ－1－3－39－35）、上代支川 2（Ⅱ－1－3－39－36）、上代支川 3（Ⅱ－1－3－39－37）、上代支川 4（Ⅱ－1－3－39－38）、福岡支川 6（Ⅱ－1－3－39－39）、上代支川 5（Ⅱ－1－3－39－40）、上代支川 6（Ⅱ－1－3－39－41）、東谷川（Ⅱ－1－3－39－42）、宇谷川（Ⅱ－1－3－39－43）、畑地支川（Ⅱ－1－3－39－44）

(4) 土砂災害警戒区域の表示

次の図のとおり。

2 (1) 土砂災害警戒区域を指定する市町村の名称

伯耆町

(2) 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

(3) 土砂災害警戒区域の名称

半川地区（Ⅰ－937）、大原地区（Ⅰ－938）、真野地区（Ⅰ－939）、口別所地区（Ⅰ－940）、小町北地区（Ⅰ－941）、小町南地区（Ⅰ－942）、上細見南地区（Ⅰ－943）、上細見地区（Ⅰ－944）、坂長上地区（Ⅰ－945）、坂長下地区（Ⅰ－946）、大寺地区（Ⅰ－947）、福岡地区（Ⅰ－1037）、福居地区（Ⅰ－1038）、二部地区（Ⅰ

－1039)、福島地区 (I-1040)、船越地区 (I-1041)、三部地区 (I-1042)、古市地区 (I-1043)、清山地区 (I-1170)、上の名地区 (I-1190)、二部2地区 (I-1191)、三部地区 (I-1192)、田園町地区 (I-1453)、福岡2地区 (I-1526)、福岡3地区 (I-1527)、荘地区 (I-1534)、福吉地区 (I-1536)、福岡4地区 (I-1537)、福岡5地区 (I-1538)、金廻地区 (I-人工50)、久古地区 (I-人工51)、宇代地区 (I-人工62)、大殿地区 (II-3015)、丸山地区 (II-3016)、丸山2地区 (II-3017)、宇代2地区 (II-3526)、宇代3地区 (II-3527)、古市2地区 (II-3529)、福居2地区 (II-3532)、福居3地区 (II-3533)、福居4地区 (II-3534)、福居5地区 (II-3535)、福居6地区 (II-3536)、福居7地区 (II-3537)、福居8地区 (II-3538)、三部2地区 (II-3539)、船越地区 (II-3540)、船越2地区 (II-3541)、船越3地区 (II-3542)、福島2地区 (II-3543)、父原地区 (II-3544)、父原2地区 (II-3545)、父原3地区 (II-3546)、荘2地区 (II-3547)、焼杉地区 (II-3549)、焼杉2地区 (II-3550)、焼杉3地区 (II-3551)、福岡6地区 (II-3552)、福岡7地区 (II-3553)、福岡8地区 (II-3554)、福岡9地区 (II-3555)、福岡10地区 (II-3556)、福岡11地区 (II-3557)、福岡12地区 (II-3558)、福岡13地区 (II-3559)、福岡14地区 (II-3560)、福岡15地区 (II-3561)、福岡16地区 (II-3562)、福岡17地区 (II-3563)、福岡18地区 (II-3564)、福岡19地区 (II-3565)、畑池地区 (II-3567)、畑池2地区 (II-3568)、畑池3地区 (II-3569)、畑池4地区 (II-3570)、二部3地区 (II-3571)、二部4地区 (II-3572)、三部3地区 (II-3575)、宇代4地区 (II-3576)、大殿2地区 (I-人工2013)、福岡21地区 (II-人工2049)、福岡22地区 (II-人工2050)、福岡23地区 (II-人工2051)、福岡24地区 (II-人工2052)

(4) 土砂災害警戒区域の表示

次の図のとおり。

(「次の図」は省略し、その図面を鳥取県土整備部治山砂防課及び西部総合事務所県土整備局並びに伯耆町役場に備え置いて縦覧に供する。)