

報告状況	報告対象建築物				調査による指摘の概要			調査及び検査の概要
	名称	用途	所在地	所有者氏名	指摘の内容	指摘の概要	改善予定の有無	調査日
未提出	ホテルイタリアンパセリ	ホテル又は旅館	境港市渡町349-7	有限会社フレッシュショップマト 代表取締役 松本 和也				
有	境港港湾労働者福祉センター(ポートインさかいみなど)	ホテル又は旅館	境港市大正町222	一般財団法人 日本海港湾福利厚生協会 理事長 浦 俊夫	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・ドア ガラリFD無し・開口部ガラス 防火設備不備有り、線入ガラス(既存不適格) ・スチールドア 錆び・劣化有り ・火気使用室(ガス)により内装制限の不備有り ・防火戸開閉調整不良有り ・火気使用室(ガス)換気扇の設置無し(内装制限不備) ・ドア開錠方法の表示無し ・サッシ・クレセント等開閉装置の高さ(H1500以上のため)不備有り ・排煙オペレーターチェーンの破損・開閉表示の劣化有り ・非常用進入口の表示無し 	有 (令和2年4月)	R2.4.7
有	ホテルエアワン境港マリーナ	ホテル又は旅館	境港市新屋町3268	エアワンエンタープライズ株式会社	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・エレベーター乗り場戸に遮煙性能がなく、遮煙性を確保する対策が取られていない(既存不適格) ・1・5階事務室天井ボード破損 ・各排煙口開放不良 ・8F手動排煙装置開放不良 ・5・6F階段室非常照明内蔵電池不良 	有	R2.3.24
有	御宿野乃境港	ホテル又は旅館	境港市大正町216	三菱UFJリース株式会社 代表取締役社長 柳井 隆博	指摘無し	-	-	H31.3.14
有	ホテル大山	ホテル又は旅館	西伯郡大山町大山字立ノ坂下36	鳥取砂丘大山観光株式会社 代表取締役 澤 志郎	要是正の指摘あり	<p><ホテル棟></p> <ul style="list-style-type: none"> ・延焼のおそれのある部分にある建具が防火設備になっていない ・外壁が剥離して鉄筋が露出している、軒天仕上げ材が剥落している ・仕上げ材にクラック及び浮きが見られ一部剥落している ・アルミ笠木がすれている、土台水切りが破損している ・配膳室の壁にクラックが見られる、ボイラー室の床にクラックが見られる ・雨漏りの跡が見られる ・天井仕上げ材が破損している ・屋外階段に錆が見られる、外階段のコンクリートの劣化及び剥落がある ・点灯しない非常用照明器具がある <p><ホテル従業員寮棟></p> <ul style="list-style-type: none"> ・石造擁壁にクラックが見られる ・ベランダ下部に白華現象が見られる ・梁下部が割裂している ・柱脚に錆が見られる ・防水層に亀裂が見られる、防水層が全体的に破損している ・ボイラー室の床にクラックが見られる ・天井ボードが外されている ・照明器具が落下の可能性がある ・照明器具が外されている ・点灯しない非常用照明器具がある 	有 (令和2年10月)	R1.12.26
有	国民宿舎 大山ビューハイツ	ホテル又は旅館	西伯郡大山町大山145-7	有限会社大山ビューハイツ 代表取締役 山根 健作	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・階段部防火シャッターの避難時停止装置未設置(既存不適格) 	無	R1.12.2

有	雪花荘	ホテル又は旅館	西伯郡大山町大山40-3	有限会社 雪花荘 代表取締役 佐伯 富夫	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・非常用照明装置の多くが不点灯 ・軒裏の防火対策不備(既存不適格) ・屋根の防火対策不備(既存不適格) ・界壁の不備(既存不適格) ・仕上げが準不燃となっていない(既存不適格) ・避難時停止装置未設置(既存不適格) ・幅員不足(既存不適格) ・防煙区画の不備(既存不適格) ・防煙垂れ壁の仕上げが不燃となっていない(既存不適格) 	有	R1.12.2
有	大山館	ホテル又は旅館	西伯郡大山町大山22	足立 理	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・非常用の照明装置の一部に不点灯あり ・耐火建築物となっていない(既存不適格) ・防火対策不備(既存不適格) ・木造部分仕様不備(既存不適格) ・避難時停止装置未設置(既存不適格) 	有	R1.11.22
未提出	山楽荘	ホテル又は旅館	西伯郡大山町大山14	清水 正憲				
有	とやま旅館	ホテル又は旅館	西伯郡大山町大山18	有限会社 とやま旅館 代表取締役 兜山 真宏	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・非常用の照明装置の一部に不点灯あり ・耐火建築物となっていない(既存不適格) ・防火対策不備(既存不適格) ・木造部分仕様不備(既存不適格) ・避難時停止装置未設置(既存不適格) 	有	R1.11.22
未提出	大山ユートピア	ホテル又は旅館	西伯郡大山町大山36番17	大山ユートピア 米原 千寿				
有	中の原銀嶺	ホテル又は旅館	西伯郡大山町大山144-3	有限会社中の原銀嶺 代表取締役 絹見 安史	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・防火シャッター避難時停止装置未設置(既存不適格) 	無	R1.11.22
有	豪円山ロッジ	ホテル又は旅館	西伯郡大山町大山124	株式会社 だいせんりゾート 代表取締役 澤 志郎	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・壁仕上げ材が破損している ・天井仕上げ材が破損している ・防煙垂れ壁に亀裂が見られる ・電球が外されており作動しない ・点灯しない照明器具がある 	有 (令和2年10月)	R1.12.26
未提出	ベル・カンパネッロ	ホテル又は旅館	西伯郡大山町大山116の5	伊東 香織				
有	大山レークホテル	ホテル又は旅館	西伯郡大山町飯戸字大野1521-154	ファミリーイナダ株式会社 代表取締役 稲田 二千武	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁タイルの一部剥離 ・屋外階段の床裏塗装剥離 	無	R2.3.16
未提出	アルペン山荘	ホテル又は旅館	西伯郡大山町大山39-7	下田 絹枝				
未提出	旅館川床屋	ホテル又は旅館	西伯郡大山町大山40-2	旅館川床屋 小掠 保夫				
有	大山ホワイトパレス	ホテル又は旅館	西伯郡大山町大山144-2	株式会社大山観光物産館 代表取締役 林原 伸	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・防火シャッターの避難時停止装置未設置(既存不適格) 	無	R1.12.16
未提出	緑荘	ホテル又は旅館	西伯郡大山町大山40-9	緑荘 田中 博				
有	ロッヂ・サノ	ホテル又は旅館	西伯郡大山町大山145-1	有限会社ロッヂ・サノ 代表取締役 佐野 力子	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・非常用照明装置の一部が不点灯 ・階段部防火シャッターの避難時停止装置未設置(既存不適格) 	有	R1.12.2
未提出	ペンション フローレンス	ホテル又は旅館	西伯郡大山町飯戸字向原154番地142	株式会社プリムローズガーデン 代表取締役 工藤 かおる				

有	ロジック大山	ホテル又は旅館	西伯郡大山町大山字上野原147	鳥取砂丘大山観光株式会社 代表取締役 澤 志郎	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・鉄骨柱に錆が見られる ・玄関ポーチのコンクリートに剥離及び白華現象がある ・屋根の一部が剥がれている、屋根にコケが繁茂している ・1階通路の天井に漏水の跡が見られる ・1階従業員用食堂の天井に雨漏りの跡がある ・避難経路に物品が置いてあり、有効幅員が確保されていない ・点灯しない照明装置がある 	有 (令和2年10月)	R1.12.26
有	山の家 シーハイル	ホテル又は旅館	西伯郡大山町大山字上野原144番3	株式会社シーハイル 代表取締役 澤田信介	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・雪囲いの下屋根設置有り ・非常用照明未点灯 	有 (令和2年7月)	R1.11.28
有	しろがね	ホテル又は旅館	西伯郡大山町大山136-2	日本交通株式会社 代表取締役 澤 志郎	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁に白華現象が見られる、庇下部に剥落及び白華現象がある ・屋根の一部が破損している ・エレベータ乗場戸に遮煙性がなく遮煙性を確保する対策がとられていない(既存不適格) ・仕上げ材の剥落がある、壁にクラックが見られる ・階段室内に物品が置いてある ・点灯しない照明器具がある 	有 (令和2年10月)	R1.12.26
未提出	別館 山びこ荘(華山)	ホテル又は旅館	西伯郡大山町大山32	有限会社やまびこ 代表取締役 米原 求				
未提出	チロル&白樺(チロル棟)	ホテル又は旅館	西伯郡大山町大山39-2、39-10	有限会社ベルクホフ 代表取締役 山崎 孝夫				
未提出	南部町自然休養村管理センター緑水園	ホテル又は旅館	西伯郡南部町下中谷606	南部町長 陶山 清孝				
未提出	大山ナカバヤシ保養所	ホテル又は旅館	西伯郡伯耆町金屋谷栃谷原3-30	ナカバヤシ株式会社 代表取締役社長 辻村 肇				
未提出	星屑のリトリート	ホテル又は旅館	西伯郡伯耆町金屋谷字栃谷原3-10	旭テクノプラント株式会社 代表取締役 藤森 健				
有	オーベルジュ天空	ホテル又は旅館	西伯郡伯耆町金屋谷2-1	株式会社榎水リゾート 代表取締役 松本えり	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・採光、換気、排煙に要是正 ・避難経路に家具等が配置 	有 (令和2年8月)	R2.6.12
有	神戸トヨペット・鳥取トヨペット大山高原山荘	ホテル又は旅館	西伯郡伯耆町金屋谷793-37番地	神戸トヨペット株式会社 代表取締役社長 西村 公秀	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・非常用の照明装置のバッテリー切れ 	有 (令和2年12月)	R2.1.7
有	広島ガス大山山荘	ホテル又は旅館	西伯郡伯耆町金屋谷2-11	広島ガス株式会社	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・非常灯の不点灯 	有 (令和3年3月)	R2.3.27
有	Royal Hotel 大山	ホテル又は旅館	西伯郡伯耆町丸山中祖1647-13	大和リゾート株式会社 代表取締役 柴山 良成	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・エレベータ扉に遮煙性能無し(既存不適格) ・防火シャッターに危害防止装置無し(既存不適格) 	無	R2.3.9
未提出	ホテル&リゾート狗養	ホテル又は旅館	西伯郡伯耆町金屋谷793番109	ラッコントホテル株式会社 代表取締役 秋村 啓一				
有	ふるさと日南邑ファームイン	ホテル又は旅館	日野郡日南町神戸上2962-1	日南町 町長 中村 英明	指摘無し	-	-	R1.5.16
有	休暇村 奥大山(宿舍棟)	ホテル又は旅館	日野郡江府町御机字鏡ヶ成709-1	一般財団法人休暇村協会 理事長 河本 利夫	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・排煙設備不動作 ・昇降機の昇降路の防火区画(既存不適格) 	有	R1.11.29
未提出	料理・旅館 おかもと	ホテル又は旅館	日野郡江府町江尾2051	岡本 昭一				
有	医療法人社団 キマチ外科・整形外科医院	診療所	西伯郡大山町富長755-5	医療法人社団 キマチ外科・整形外科医院 理事長 来海 秀和	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・非常用の照明装置が点灯しない 	有 (令和2年3月)	R2.3.26
有	小谷医院	診療所	西伯郡大山町御来屋243番地1	医療法人社団 小谷医院 理事長 鳥羽 信行	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・非常照明不点灯(計12箇所) 	有 (令和3年3月)	R2.3.9

有	鳥取県済生会境港総合病院 (鳥取県済生会介護療養型 老人保健施設サテライトはま かぜ含む)	病院	境港市米川町44番地	社会福祉法人恩賜財団 済生会	指摘無し	-	-	R2.3.13
有	医療法人 元町病院	病院	境港市上道町1895-1	医療法人元町病院 理 事長 藤瀬 一臣	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁タイル・モルタルに浮き、クラック ・屋上の水溜り(ドレン詰り) ・EVシャフト未改修(既存不適格) ・内壁クラック ・室内に面する壁の塗装劣化 ・天井の水漏れ跡、ボード捲れ 	無	R2.3.25
未提出	南部町国民健康保険西伯病院	病院	西伯郡南部町倭397	南部町長 陶山 清孝				
有	大山リハビリテーション病院 (介護老人保健施設はじめを含 む)	病院	西伯郡伯耆町大原927-1	医療法人昌平会 大山リ ハビリテーション病院 理 事長 富田 昌宏	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・倉庫部分天井仕上げ無 ・手動開放装置OPの外れ、建具が一部作動しない ・非常用の照明器具が点灯しない、点灯スイッチの破損 	有 (平成31年12 月)	H31.3.25
有	伯耆中央病院	病院	西伯郡伯耆町長山152-1	医療法人 萌生会 理 事長 篠原 一郎	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・サッシの破損 ・壁の破損 ・床のクラック ・階段の壁の破損 ・排煙設備の物品の妨げによる作動不可 ・非常用照明の不点灯 	有 (令和5年3月)	R2.1.28
有	日南町国民健康保険 日南病 院	病院	日野郡日南町生山511-7	日南町 町長 中村 英 明	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・非常用照明が点灯しない箇所がある 	有 (令和2年6月)	R2.3.5
有	日野病院	病院	日野郡日野町野田332番地	日野病院組合 管理者 埴田 淳一	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・エレベータ扉に遮煙性がなく、遮煙性を確保する対策がとられていない。(既 存不適格) ・防火シャッターに危害防止機構が装着されていない。(既存不適格) ・階段に手摺がない。(既存不適格) 	無	R2.3.26
有	鳥取県済生会 介護老人保健施設はまかぜ	老人保 健施設	境港市蓮池町78-1	社会福祉法人恩賜財団 済生会 鳥取県済生会 地域ケアセンター 所長 村脇 義和	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・排煙設備の作動不可 	有 (令和5年3月)	R2.3.25
有	医療法人 元町病院 花の里	介護老 人保健 施設	境港市上道町1959-1	医療法人 元町病院 花 の里 理事長 藤瀬 一 臣	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁タイル・モルタルクラック、浮き ・屋上の水溜り ・EVシャフト未改修(既存不適格) ・内壁クラック ・壁ボード破損 ・天井の水漏れ跡 ・非常用照明が点灯しない 	無	R2.3.25
有	社会福祉法人こうほうえん さ かい幸苑	介護老 人保健 施設	境港市誠道町2083番地	社会福祉法人こうほうえ ん 理事長 廣江 研	指摘なし	-	-	H31.1.8
有	介護老人保健施設 サンライズひえづ	介護老 人保健 施設	西伯郡日吉津村今吉202-1、2 03-2、204-3、205-1	医療法人社団キマチ外 科・整形外科医院 理 事長 来海 秀和	指摘なし	-	-	R2.3.26
有	介護老人保健施設サンライズ 名和	介護老 人保健 施設	西伯郡大山町富長750-3	医療法人社団キマチ外 科・整形外科医院 理 事長 来海 秀和	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・階段の手摺がない(既存不適格) ・非常用の照明装置が点灯しない 	有 (令和2年3月)	R2.3.26
有	介護老人保健施設はまなす	老人保 健施設	西伯郡大山町田中1383	医療法人 佐々木医院 理事長 佐々木 博史	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・外壁タイルに一部浮きが見られる 	有 (令和5年2月)	R2.5.15
有	介護老人保健施設 小谷苑	介護老 人保健 施設	西伯郡大山町西坪545	医療法人 美穂会 理 事長 鳥羽 真美	要是正の指摘あり	<ul style="list-style-type: none"> ・EV昇降戸が遮煙性を有していない(既存不適格) ・防火シャッターに危害防止機構等の装着なし(既存不適格) 	無	R2.3.9

有	介護老人保健施設 寿楽荘	老人保健施設	西伯郡伯耆町長山152-1	医療法人 萌生会 理事長 篠原 一郎	要是正の指摘あり	・天井の破損 ・階段の壁の破損 ・排煙設備の作動不可・物品の妨げによる作動不可 ・非常用照明の不点灯	有 (令和5年3月)	R2.1.28
有	介護老人保健施設 おしどり荘	老人保健施設	日野郡日野町根雨909番地1	医療法人社団 日翔会 理事長 湖山 泰成	要是正の指摘あり	・エレベータ扉に遮煙性がなく、遮煙性を確保する対策がとられていない。(既存不適格)	無	R2.3.26
有	江府町 介護老人保健施設 あやめ	介護老人保健施設	日野郡江府町大字武庫475番地	江府町長 白石 祐治	要是正の指摘あり	・非常用照明が点灯しない	有 (令和2年8月)	R2.3.26