

資料提供	
平成25年7月17日	
担当課 (担当者)	危機対策・情報課 (寺崎)
電話	0857-26-7950

## 7月15日大雨に係る被害状況〔第6報〕

(平成25年7月17日 14時現在)

7月17日14時現在の被害状況は以下のとおりです。

(注) 下線は、第5報以降の修正箇所です。

※今後、大きな被害が判明した場合、別途資料提供を行います。

### 1 被害状況 (取りまとめ時点で把握している状況)

区分	箇所数等	被害額 (千円)	備 考
人的被害	3名		大雨により陥没した道路に転落し、重軽傷を負ったもの(三朝町木地山地内)。 重傷2名 ・岡山県赤磐市、胸腰部骨折、70歳代女性 ・岡山県赤磐市、肋骨骨折、80歳代男性 軽傷1名 ・岡山県赤磐市、擦過傷、50歳代男性
住家被害	全壊	棟	別紙P4のとおり
	半壊	棟	
	一部破損	3棟	
	床上浸水	5棟	
	床下浸水	45棟	
	計	53棟	
農林水産業施設等被害	農作物		別紙P5,6のとおり なお、農林水産業施設被害については、今後は農政課から資料提供されます。
	農地・農道	箇所	
	林地・林道		
	畜産	棟	
	水産	隻	
	その他		
公共土木施設被害	河川	2箇所	別紙P7~11のとおり 引き続き現地を調査中。
	海岸	0箇所	
	砂防	1箇所	
	道路	14箇所	
	橋梁		
	その他		
非住家	非住家	1棟	全壊1棟
	公共建物	棟	
	計	棟	
その他	水道被害	39戸	別紙P12のとおり
被害額累計			

○ 避難状況

(自主避難) 江府町 6集落32名 → 6集落21名 → 1集落6名  
 南部町 2集落5名 → 0集落 0名  
 伯耆町 1集落17名 → 0集落 0名  
 米子市 1集落1名 → 0集落 0名

○ 停電状況

■北栄町の一部 7/15 07:22 330戸 → 7/15 10:15復旧  
 ■八頭町の一部 7/15 07:40 1,060戸 → 7/15 11:02復旧

○ 道路通行止

別紙P13, 14のとおり

○ 孤立集落

あご牛〔南部町〕(1世帯3名、通信・ライフライン正常、避難必要なし)  
 → 7月15日17時 道路上の土石流撤去し、孤立集落解消

○ 庁舎施設等

別紙P15のとおり

○ 教育関係施設・臨時休校

別紙P16のとおり

○ 海岸ゴミの状況

漂着場所	主な組成	漂着量	漂着状況	摘要
白兔海岸	木くず	v = 約 10 m <sup>3</sup>	L= 約 800 m W= 約 0.3 m	7/18-19 処分予定
小沢見海岸	木くず	v = 約 10 m <sup>3</sup>	L= 約 400 m W= 約 0.3 m	7/18-19 処分予定

2 公共交通機関

別紙P17のとおり

3 県・市町村の体制

(1) 県

7/15 08:08 警戒体制 (I)  
 10:35 災害警戒本部 (警戒体制 (II))  
 13:30 災害警戒本部会議開催  
 20:30 注意体制に移行

(2) 市町村

鳥取市 7/15 08:08 災害警戒本部 → 11:05廃止  
 智頭町 7/15 08:10 災害警戒本部 → 14:54廃止  
 倉吉市 7/15 10:30 注意体制 2 → 12:00 警戒体制 2 (災害対策本部) → 15:00廃止  
 三朝町 7/15 08:30 第1配備体制 → 12:00 第2配備体制 → 14:30廃止

湯梨浜町 7/15 08:10 警戒体制→13:00廃止  
琴浦町 7/15 07:30 警戒体制→15:00廃止  
江府町 7/15 09:00 第1配備体制→22:00廃止  
日南町 7/15 08:08 第1配備体制→10:35 第2配備体制→15:30第1配備体制  
→17:50廃止  
日野町 7/15 10:35 第1次非常配備体制→11:10災害対策本部→14:35第1配備体制  
→17:45廃止  
米子市 7/15 11:05 警戒本部→15:30廃止  
南部町 7/15 10:00 警戒警戒本部→10:40災害対策本部→15:00災害警戒本部  
→18:00廃止  
伯耆町 7/15 10:00 警戒体制→10:30災害対策本部→16:00廃止

#### 4 気象情報等

<土砂災害警戒情報>

7/15 10:35 倉吉市、琴浦町、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町  
11:32 米子市  
14:30 解除 米子市、倉吉市、琴浦町、南部町、日南町、日野町  
(継続中 大山町、伯耆町、江府町)  
15:40 解除 大山町、伯耆町、江府町 (継続中 なし)

# 住家被害

7月17日 14:00現在

市町村	破 損		浸 水		備考	
	全壊	半壊	床上	床下		
				うち解消		うち解消
米子市				13	13	【床下】車屋南、大谷町、東福原、旗ヶ崎、菅木
伯耆町				20	20	【床下】福原、真野、大寺、溝口、船越、谷川、三部一区
南部町			2	2	5	【床上】あご牛、中 【床下】法勝寺、鴨部、阿賀、御内谷
江府町		3	3	3	7	【一部破損】柿原、美女石 【床上】小原、美用、佐川 【床下】美用、本五、小江尾、下蚊屋、日の詰
		0	3	5	45	

# 非住家被害

7月15日 21:00現在

市町村	破 損		浸 水		備考	
	全壊	半壊	床上	床下		
				うち解消		うち解消
南部町	1					【全壊】あご牛(外風呂)
	1	0	0			

平成25年7月17日	
担当課 (担当者)	農政課 (安藤)
電 話	0857-26-7257

7月15日の大雨による農林水産業関係被害概況（第一報）  
（7月17日(水)2時現在）

7月15日（月）の大雨により、県内で下記のとおり農林水産業関係被害が発生しました。

記

1 被害金額

農作物被害	1,817千円
農業施設被害	109,100千円
林業被害	65,400千円

---

合 計 176,317千円

（判明分のみ記載）

2 被害状況（判明分のみ記載）

（1）農作物被害

品目名	被害規模	被害額	市町村	主な被害状況
水 稻	1.60ha	1,817千円	南 部 町	水田への土砂、流木の流入による被害

（2）農業施設被害

区 分	被害内容	被害か所数・面積 または延長	被害額	備 考
農 地	水田畦畔の一部崩壊 または土砂流入	1か所・0.06ha	1,600千円	鳥取市
		6か所・1.2ha	14,100千円	倉吉市
		5か所・2.3ha	24,000千円	米子市
		1か所・0.07ha	2,000千円	三朝町
		4か所・1.5ha	10,000千円	南部町
		5か所・0.5ha	14,000千円	伯耆町
	3か所・0.6ha	6,000千円	江府町	
	畑畦畔の一部崩壊 または土砂流入	1か所・0.1ha	1,200千円	琴浦町
	小 計	26か所・6.33 ha	72,900千円	

農業用施設	水路の法面または水路崩壊、土砂流入	1 場所・ 15m	2,000千円	倉吉市
		1 場所・ 26m	8,000千円	米子市
		1 場所・ 5m	1,000千円	南部町
		2 場所・ 80m	7,000千円	江府町
	小 計	5 場所・ 126m	18,000千円	
	農道の法面崩壊、路面損傷	1 場所・ 7m	1,500千円	三朝町
		2 場所・ 8m	1,700千円	琴浦町
		2 場所・ 60m	12,000千円	伯耆町
		1 場所・ 15m	3,000千円	江府町
	小 計	6 場所・ 90m	18,200千円	
合 計			109,100千円	

(3) 林業被害

区 分	被害内容	被害か所数・延長	被害額	備 考
林 道	林道の法面又は路肩崩壊	1 場所・ 15 m たてみ (立見線)	7,000千円	倉吉市
		1 場所・ 8 m えんだにひろせ (円谷広瀬線)	4,000千円	
		1 場所・ 11 m やまもり やおくり (山守矢送線)	4,000千円	
		1 場所・ 10 m みょうがたにせん (茗荷谷線)	400千円	若桜町
		7 場所・ 100 m ぎょうじやま (行者山線)	50,000千円	南部町
		1 場所・ 調査中 かみむこうやま (上向山線)	調査中	
合 計		12 場所・ 144 m	65,400千円	

# 被災状況報告書 1 枚目

平成25年7月15日(月) 11:30現在

※「災害の種類」には、河川・砂防・道路・橋梁・海岸・急傾斜・治山・農道・港湾・漁港・空港・下水道・公園等を記入してください。

番号	管理者	路線・河川・施設等名	位置 (市町村・大字)	被災状況(被災規模・道路交通状況等)	被災状況	概算被害額	復旧工事概要 (予定)	備考 (復旧予定、試験 の必要性等)
<b>被害なし</b>								
<p>① 各県土整備局等記入欄 → ② 技術企画課記入欄 → ③ 部災害対策本部記入欄 → ④ 関係機関( )記入欄</p>								
受信日時			受信日時	受信日時	受信日時	受信日時	受信日時	受信日時
所属/受信者			所属/受信者	所属/受信者	所属/受信者	所属/受信者	所属/受信者	所属/受信者
報告日時		7月15日 11時 30分	報告日時	報告日時	報告日時	報告日時	報告日時	報告日時
所属/報告者		維持管理課 田中	所属/報告者	所属/報告者	所属/報告者	所属/報告者	所属/報告者	所属/報告者
報告先		県土整備部技術企画課	報告先	報告先	報告先	報告先	報告先	報告先
備考			備考	備考	備考	備考	備考	備考

# 被災状況報告書 1 枚目

報告回数 4 回目

災害の種類

平成25年7月15日(月) 17:45現在

※「災害の種類」には、河川・砂防・道路・橋梁・海岸・急傾斜・治山・農道・港湾・空港・下水道・公園等を記入してください。

番号	管理者	路線・河川・施設等名	位置 (市町村・大字)	被災状況(被災規模・道路交通状況等)	対応状況	概算被害額	復旧工事概要 (予定)	備考 (復旧見込、試験 の必要性等)
				現在までのところ、該当なし。				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <p>① 各県土整備局等記入欄</p> <p>受信日時</p> <p>所属/受信者</p> <p>報告日時</p> <p>所属/報告者</p> <p>報告先</p> <p>備考</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>② 技術企画課記入欄</p> <p>受信日時</p> <p>所属/受信者</p> <p>報告日時</p> <p>所属/報告者</p> <p>報告先</p> <p>備考</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>③ 部災害対策本部記入欄</p> <p>受信日時</p> <p>所属/受信者</p> <p>報告日時</p> <p>所属/報告者</p> <p>報告先</p> <p>備考</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>④ 本庁関係各課記入欄</p> <p>受信日時</p> <p>所属/受信者</p> <p>報告日時</p> <p>所属/報告者</p> <p>報告先</p> <p>備考</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>関係機関( )記入欄</p> <p>受信日時</p> <p>所属/受信者</p> <p>報告日時</p> <p>所属/報告者</p> <p>報告先</p> <p>備考</p> </div> </div>								



# 被災状況報告書

1

## 枚目

報告回数 4 回目

災害の種類 土砂崩落

平成25年7月15日(月) 18:00現在

番号	管理者	路線・河川・施設等名	位置 (市町村・大字)	被災状況(被災規模、道路交通状況等)	対応状況	概算被害額	復旧工事概要 (予定)	備考 (復旧見込、測試 の必要性等)
1	県	一般国道179号	三朝町 木地山	午前10時00分頃、国道179号人形峠トネル手前700m付近で道路の陥没。陥没状況は、全長10m、幅は車線片側と対向車線1m程度、深さは約5m程度あり落ちた車両1台を撤去し、陥没箇所の雨水の排水中	17:00迄急復旧作業に着手。投光器を準備し、大型土のう止水後、真砂土を投入して仮復旧の予定。 179号は482号との分岐点(穴鵬)で全面通行止め中(迂回路は482号)。解除時期は未定。			
<p>※「災害の種類」には、河川・砂防・道路・橋梁・海岸・急傾斜・治山・農道・港湾・漁港・空港・下水道・公園等を記入してください。</p>								
<p>① 各県土整備局等記入欄</p>								
受信日時	受信日時	受信日時	受信日時	受信日時	受信日時	受信日時	受信日時	受信日時
所屬/受信者	所屬/受信者	所屬/受信者	所屬/受信者	所屬/受信者	所屬/受信者	所屬/受信者	所屬/受信者	所屬/受信者
報告日時	報告日時	報告日時	報告日時	報告日時	報告日時	報告日時	報告日時	報告日時
所屬/報告者	所屬/報告者	所屬/報告者	所屬/報告者	所屬/報告者	所屬/報告者	所屬/報告者	所屬/報告者	所屬/報告者
報告先	報告先	報告先	報告先	報告先	報告先	報告先	報告先	報告先
備考	備考	備考	備考	備考	備考	備考	備考	備考
<p>② 技術企画課記入欄</p>								
<p>③ 部災害対策本部記入欄</p>								
<p>④ 本庁関係各課記入欄</p>								
<p>⑤ 関係機関( )記入欄</p>								

# 被 災 状 況 報 告 書

1

枚目

平成25年7月15日(月) 18:00現在

※「災害の種類」には、河川・砂防・道路・橋梁・海岸・急傾斜・治山・農道・港湾・漁港・空港・下水道・公園等を記入してください。

番号	管理者	路線・河川・施設等名	位置 (市町村・大字)	被災状況(被災規模・道路交通状況等)	対応状況	概算被害額	復旧工事概要 (予定)	備考 (復旧月日、復旧の必要性等)
		国道181号	伯耆町 根雨原	土砂崩れ	通行止め:土砂撤去作業中。現在は片側通行			
		岸本江府線	伯耆町 大内	大内～末録間で土砂崩れ	通行止め:交通整理対応中			
		国道180号	南部町 大木屋	笹畑～大木屋:道路全面に土砂流出	通行止め:土砂撤去作業中			
		西伯太線	南部町 徳長	土砂崩れ	通行可:後日維持作業を予定			
		倉吉江府溝口線	伯耆町 上野	太平橋～家畜保健所 斜面崩壊	通行可:路面への被害影響ないため、現時点の対応なし			
		行者谷の砂防ダム	南部町 上中谷	砂防ダム護岸が抜けて水道管露出	南部町が復旧作業中			
		野上川	伯耆町 二部	護岸崩れ	注意喚起の看板設置			
		別所川	伯耆町 真野	護岸ブロック裏がすいている	バリエードにて注意喚起を予定			
<p>① 各県土整備局等記入欄 → ② 技術企画課記入欄 → ③ 部災害対策本部記入欄 → ④ 関係機関( )記入欄</p>								
受信日時			受信日時	月 日 時 分	月 日 時 分	受信日時	月 日 時 分	
所属/受信者			所属/受信者			所属/受信者		
報告日時	月 日 時 分		報告日時	月 日 時 分		報告日時		
所属/報告者			所属/報告者			所属/報告者		
報告先			報告先			報告先		
備考			備考			備考		

# 被災状況報告書

1

枚目

日野県土整備局

報告回数 5

回目

災害の種類

平成25年7月15日(月) 18:00現在

※「災害の種類」には、河川・砂防・道橋・橋梁・海岸・急傾斜・土石・農道・港湾・空港・下水道・公園等を記入してください。

番号	管理者	路線・河川・施設等名	位置 (市町内・大字)	被災状況(被災規模・道路交通状況等)	対応状況	被害被害額	復旧工事概要 (予定)	備考 (新旧見込、測定の必要 性等)		
									被災状況	被害被害額
		国道482号	江府	土砂崩れ L=300m、H30~50cm	全面通行止					
		国道482号	江府	路肩崩落 L=10m、H=5.0m	全面通行止					
		県道上徳山俣野江府線	江府 俣野	土砂崩れ	片側通行規制			内海峠に至る広域農道は 通行止		
		国道181号	江府 佐川	沢から水と土石と木が流出	片側通行規制17:10切り替え					
		県道如來原御机	江府 御机	土砂崩れ	片側通行					
		県道阿毘羅菅沢	日南 吉野	路肩崩壊	対応済 通行可 通行可(日野町側)					
		県道日野溝口線	日野 下黒坂	矢倉峠付近の土砂が落下	南部町側路面損傷により通行不可					
		県道日野溝口線 (旧道部分)	日野 下黒坂	土砂崩れ	全面通行止 (通常時から通行止としている)					
① 各県土整備局等記入欄										
受信日時	受信日時	月	日	時	分	④ 関係機関( )記入欄				
所属/受信者	所属/受信者	月	日	時	分	受信日時	月	日	時	分
報告日時	7月15日 10時 19分	月	日	時	分	所属/受信者	所属/受信者	報告日時	所属/報告者	
所属/報告者	維持管理課 田中	月	日	時	分	所属/報告者	所属/報告者	報告日時	所属/報告者	
報告先	県土整備部技術企画課	月	日	時	分	報告先	報告先	報告先	備考	
備考		月	日	時	分	備考	備考	備考	備考	

## 7月15日の豪雨による被害の状況及び復旧見込み

H25.7.17 14時時点

番号	被害の区分	所在地等 (市町村)	被害発生 日時	被害状況	現在の対応状況	復旧見込み
1	断水	南部町 赤谷	H25.7.15 11時35分	水道施設(水源地、配水池、導配水管等)被災により断水 ・水源地の電気計装盤、電力を供給する電柱が倒壊 ・導水管、配水管破断 (※別添写真参考)	【復旧済み】 ・影響世帯:21戸(54人) ・南部町の給水車、米子市水道局の給水車が応急給水 (H25.7.16 10時頃まで) ・保養施設給水園入浴場解放(7/15) ・6.8tタンクを被災していない配水管に接続し各家に給水を実施(7/16 10時頃から 仮復旧)	仮設置の設置を検討 (施工は明日以降)
2	飲用停止	倉吉市 福原	H25.7.15 13時頃	水道水に濁りが発生	【飲用停止中】 ・影響世帯:11戸(31人) ・15日に各家庭に給水タンク20L×2個を配布 ・16日からは、公民館へ500Lタンク1個を設置 ・16日に水源地と配水池の清掃を実施 ・17日午後に排水と水質試験を実施。	17日の水質試験結果が良好であれば、18日から飲用再開予定
3	断水	江府町 小江屋	H25.7.15 17時頃	水道施設(配水管)が土砂崩落により被災し断水	【仮復旧済み】 ・影響世帯:民家5戸(10人)、江府小学校(16日臨時休校) ・各家庭に給水タンク20L×2個を配布 ・16日、仮設置による仮復旧を行い、19時30分より仮設置により給水再開。	16日19時30分、仮設置による給水開始。本復旧時期は未定
4	断水	江府町 佐川地区内	H25.7.15 15時頃	橋梁に添加した給水管が流出	【復旧済み】 ・影響世帯1戸(2人) ・16日、給水管の本復旧を完了。同日13時に給水再開。	16日に給水管の本復旧を完了。同日午後1時に給水再開。
5	配水池水位計 系統不良	大山町 大山寺地区内	H25.7.15	落置によるものと考えられる。給水に支障なし	通常給水を実施	
6	中継マンホールポンプ機器 類破損	北栄町 上種	H25.7.15 7時30分頃	中置柱トランスへの落置により、公共下水道大栄処理区の中継マンホールポンプの制御装置、通信装置及び選置器が破損。	【ポンプ稼働中(通報装置の復旧時期未定)】 ・影響戸数:1戸 ・落置による停電で中継マンホールポンプ停止。パキューム車によるマンホール及び上流管路の汚泥引き抜きを実施。 ・停電復旧後、ポンプは運転再開。 ただし、制御装置若しくは通信装置の破損により誤通報が頻発するため、制御装置の通報機能、及び通信装置を停止中。 ・また、破損した選置器については撤去済み。	制御装置、通報装置及び選置器の復旧時期は未定。 ただし、中継マンホールポンプは正常に稼働していることから、汚水処理自体には支障は出ていない。

大雨による道路通行規制箇所【全面通行止 4箇所】・片側通行止 4箇所】

7月17日(水)14時00分現在

番号	路線名	区間	延長	規制の種類	理由	場所 時間 被害状況	規模、被害状況	規制日時	孤立集落 の有無	開通見込
1	倉吉江府溝口線	江府町御机～伯耆町樹水高原	5.1km	全面通行止	土砂崩落	大山(一の沢) 黒坂署に連絡あり(発生時刻は不明) 崩落土砂にキャンピングカーがのり上げる ※2名(けがなし)		7月15日8時30分～	無	未定
2	国道482号	江府町宮市～下蚊屋	6.1km	全面通行止 片側交互通行	土砂崩落	岡山県側も通行止め(復旧見込未定)		<del>7月16日11時46分～</del> 7月16日19時00分～	無	○岡山県側⇒復旧未定
3	国道180号	東伯耆郡御机～東伯耆郡樹水高原	4.7km	全面通行止	土砂崩落、 道路陥没	3名乗車の乗用車 うち2名重傷(80代男)70代女(50代男) に10m、深さ5m、道路陥没(車道1車線)		<del>7月15日11時25分～</del>	無	解除 7/16 3:30
4	国道180号	南部町笹畑～大木屋	6km	全面通行止	土砂流出	3～4箇所で土砂崩落 車が9台取り残された(全て脱出済み)		7月15日11時30分～	無	17日中に片側交互通行見込
5	国道180号	伯耆町溝口～日野町稲市	8km	全面通行止 解除	土砂崩落			<del>7月15日11時30分～</del> 7月15日11時46分～	無	解除 7/16 10:35
6	(一)岩屋公木子線	木子市別所地内	0.02km	全面通行止 解除	土砂崩落、冠水	○冠水 木子市上安里地内で道路崩落が連発、L=約50m冠水 ○土砂崩落 木子市別所地内で道路崩落、L=約20m		<del>7月15日11時30分～</del> 7月15日11時46分～	無	解除 7/16 19:00
7	上徳山俣野江府線	江府町俣野	10m	全面通行止 片側交互通行	土砂崩落			<del>7月16日11時30分～</del> 7月15日19時00分～	無	
8	如来原御机線	江府町御机	50m	片側交互通行	土砂崩落			7月15日11時30分～	無	
9	(主)岸本江府線	伯耆町大内～伯耆町末鎌	2Km	全面通行止	土砂流出	流出した土砂が道路を塞ぐ		7月15日12時00分～	無	17日中に片側交互通行見込
10	(主)日野溝口線	伯耆町上代～日野町下黒坂	2Km	全面通行止	踏断流出	雨水による洗掘		7月15日12時30分～	無	未定 被害が広範囲にわたり、 被災状況、対応策を詳細 調査中。
11	(主)日野溝口線	伯耆町中祖	0.05Km	片側交互通行	護岸崩落	護岸崩落による道路の亀裂		7月15日13時30分～	無	

県管理道路	前回報告 (7/16 11時)	今回報告 (7/17 8時)
全止	6	4
片交	3	4
		解除2
		新規(うち全止から切替 1)

(高速道路)

番号	路線名	区間	延長	規制の種類	理由	規制日時	孤立集落の有無	開通見込
A	米子自動車道	<del>上(米子)方面</del> <del>湯原IC</del> 湯原IC(11:10 規制開始) <del>湯原IC</del> 湯原IC(19:00~区間変更) <del>湯原IC</del> 湯原IC(11:10 規制開始)	本線	解除	<del>基準容量超過</del> による通行止 ・土砂崩落(4箇所)による通行止	<del>7月16日11時10分~</del> 7月16日11時10分~	-	<del>規制区間変更</del> 15日 22:40解除
B		<del>下(米子)方面</del> <del>久津IC</del> 久津IC(11:10 規制開始) <del>久津IC</del> 久津IC(19:00~区間変更) <del>久津IC</del> 久津IC(11:10 規制開始)		解除		<del>7月16日11時10分~</del> 7月16日11時10分~		<del>規制区間変更</del> 16日 18:00解除

7月15日の豪雨による被害の状況及び復旧見込み

番号	被害の区分	所在地等		被害状況	現在の対応状況	復旧見込み
		(市町村)	(大字)			
1	(地独)産業技術センター機械 素材研究所敷地内の法面崩落	米子市	日下	法面崩落、落石	応急処置として、排水パイプ取付、ブルースシート設置予定。	地盤がゆるむため、当面は応急処置で対応。
2						
3						
4						
5						

## 7/15の大雨による被害状況とりまとめ状況

### ■施設設備被害

学校名	区分	被害の内容 平成25年7月17日 午後2時現在
米子西高等学校	施設設備被害	<p>同窓会館裏側法面の土砂が民家敷地内の倉庫及び畑付近に流出 ⇒西部県土整備局の指示により、山陰緑化建設が応急対応(ブルーシートで崩落箇所を覆い、雨が浸透しないようにした。7/15 17:15頃完了)</p> <p>第2体育館で、豪雨により屋根雨樋の排水容量を超過したため、雨が立ち上がり部分を超えて屋根の隙間から体育館に浸入した。 ⇒部活動中の生徒・職員で雨水排水、拭き取りを行った。7/15 13:00頃作業完了。今後、排水経路の確認、雨樋の清掃を実施予定</p>
米子工業高等学校	施設設備被害	フェンス基礎付近埋没 0.575㎡(0.025㎡×23箇所) ⇒米子市と対応協議中

### ■臨時休校

学校名	区分	内容
江府小学校	7/16臨時休校	道路通行止めに伴うスクールバスの運休による
江府中学校	7/16臨時休校	〃



# 県内公共交通機関の運行状況（まとめ）

25年7月15日  
交通政策課

## 1 公共交通機関の運行状況（運行日：25年7月15日）

### (1) 鉄道

会社・線名	普通・快速	特急・急行	摘要
◆JR山陰本線	○列車は、大雨の影響で、県西部を中心に大幅にダイヤが乱れた。		
◆JR伯備線	運休・快速4本、普通42本 部分運休・快速1本、普通7本 遅れ・快速10本、普通81本	運休・20本 部分運休・11本 遅れ・26本	
◆JR境線			
◆JR因美線			
◆智頭急行線	智頭急行線内普通列車一部遅れ、因美線内普通列車は上記に含まれる	運休・3本、部分運休3本(上記JR線内の数字に含まれる)	
◆若桜鉄道線	因美線の影響で運休2本、部分運休2本、遅れ2本		

### (2) バス

高速・路線バスの路線名等	運行状況(見込み)	摘要
【路線バス】 ◆東部地区 ◆中部地区 ◆西部地区	【路線バス】 通常運行	
【高速バス】 ◆東部地区 ◆中部地区 ◆西部地区	【高速バス】 通常運行	

### (3) 航空便

路線名	運航状況(見込み)	摘要
【鳥取空港】 ◆鳥取～東京便	通常運航	
【米子鬼太郎空港】 ◆米子～東京便  ◆米子～ソウル便(火・金・日曜日運航)	通常運航	