

羽合温泉モニタリング結果

| 年月 | 送湯量 (m3) 【①】 | 余剰温泉量 (m3) | | | | 余剰温泉温度 (°C) | 温泉利用量 (m3) | | | | 漏水等紛失量 (m3) 【①-②-③】 | 備考 |
|----------|--------------------|------------|-------|-------|----------|----------------|------------|-------|-------|----------|---------------------------|----|
| | | 1号タンク | 2号タンク | 3号タンク | 計 【②】 | | 1号タンク | 2号タンク | 3号タンク | 計 【③】 | | |
| 2018年4月 | 28,709 | 9,044 | 90 | 2,318 | 11,452 | | 8,863 | 2,398 | 4,357 | 15,618 | 1,640 | |
| 2018年5月 | 29,706 | 9,929 | 685 | 2,485 | 13,099 | | 8,283 | 2,193 | 4,195 | 14,671 | 1,936 | |
| 2018年6月 | 28,715 | 10,008 | 1,658 | 2,667 | 14,333 | | 7,417 | 1,962 | 3,683 | 13,062 | 1,321 | |
| 2018年7月 | 29,433 | 11,609 | 2,236 | 2,986 | 16,832 | | 6,593 | 1,701 | 3,140 | 11,434 | 1,167 | |
| 2018年8月 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| 2018年9月 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| 2018年10月 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| 2018年11月 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| 2018年12月 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| 2019年1月 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| 2019年2月 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| 2019年3月 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |

※余剰温泉温度は1号タンクのオーバーフロー管の管末付近を手動計測したもの。