

◆資料編 3 現地調査写真票

現地調査写真票

	項目	アスベスト含有調査
	調査地点	(元)上井第一宿舎
	調査日	平成30年7月27日
撮影内容		
調査状況 (建物全景) 48-1棟		

	項目	アスベスト含有調査
	調査地点	(元)上井第一宿舎
	調査日	平成30年7月27日
撮影内容		
調査状況 (建物全景) 48-1棟		

	項目	アスベスト含有調査
	調査地点	(元)上井第一宿舎
	調査日	平成30年7月27日
撮影内容		
調査状況 (採取後①) 48-1棟		

現地調査写真票

	項目	アスベスト含有調査
	調査地点	(元)上井第一宿舍
	調査日	平成30年7月27日
	撮影内容	
		調査状況 (採取後②) 48-1棟
	項目	アスベスト含有調査
	調査地点	(元)上井第一宿舍
	調査日	平成30年7月27日
	撮影内容	
		調査状況 (採取後③) 48-1棟
	項目	アスベスト含有調査
	調査地点	(元)上井第一宿舍
	調査日	平成30年7月27日
	撮影内容	
		調査状況 (採取試料) 48-1棟

現地調査写真票



項目	アスベスト含有調査
調査地点	(元) 上井第二宿舍
調査日	平成30年7月27日

撮影内容

調査状況
(建物全景)
48-2棟



項目	アスベスト含有調査
調査地点	(元) 上井第二宿舍
調査日	平成30年7月27日

撮影内容

調査状況
(建物全景)
48-2棟




項目	アスベスト含有調査
調査地点	(元) 上井第二宿舍
調査日	平成30年7月27日

撮影内容

調査状況
(採取後①)
48-2棟

現地調査写真票

	項目	アスベスト含有調査
	調査地点	(元) 上井第二宿舍
	調査日	平成30年7月27日
撮影内容		
調査状況 (採取後②) 48-2棟		

	項目	アスベスト含有調査
	調査地点	(元) 上井第二宿舍
	調査日	平成30年7月27日
撮影内容		
調査状況 (採取後③) 48-2棟		

	項目	アスベスト含有調査
	調査地点	(元) 上井第二宿舍
	調査日	平成30年7月27日
撮影内容		
調査状況 (採取試料) 48-2棟		