



写 真 台 帳				調査年月日	令和7年5月27日
河 川 名	大路川、山白川	施設名	西大路排水機場	所管	鳥取県
状 況 写 真				写真番号	43
				ファイル名	内燃機関No. 2 (1次消音器・排気管)
				設備番号	3-2-4
				状況メモ	
				写真番号	44
				ファイル名	No. 1冷却装置
				設備番号	3-3
				状況メモ	
				写真番号	45
				ファイル名	No. 2冷却装置
				設備番号	3-4
				状況メモ	


写 真 台 帳				調査年月日	令和7年5月27日
河 川 名	大路川、山白川	施設名	西大路排水機場	所管	鳥取県
状 況 写 真				写真番号	46
				ファイル名	No. 1消音器
				設備番号	3-5
				状況メモ	
				写真番号	47
				ファイル名	No. 2消音器
				設備番号	3-6
				状況メモ	
				写真番号	48
				ファイル名	減速機No. 1 (本体)
				設備番号	3-7
				状況メモ	

写 真 台 帳				調査年月日	
河 川 名	大路川、山白川	施設名	西大路排水機場	所管	鳥取県
状 況 写 真				写真番号	49
				ファイル名	減速機No. 1 (計装機器)
				設備番号	3-7
				状況メモ	
				写真番号	50
				ファイル名	減速機No. 2 (本体)
				設備番号	3-8
				状況メモ	
				写真番号	51
				ファイル名	減速機No. 2 (計装機器)
				設備番号	3-2-4
				状況メモ	

写 真 台 帳				調査年月日	令和7年5月27日
河 川 名	大路川、山白川	施設名	西大路排水機場	所管	鳥取県
状 況 写 真				写真番号	52
				ファイル名	No. 1遠心クラッチ
				設備番号	3-9
				状況メモ	
				写真番号	53
				ファイル名	No. 2遠心クラッチ
				設備番号	3-10
				状況メモ	
				写真番号	54
				ファイル名	No. 1軸継手
				設備番号	3-11
				状況メモ	

写 真 台 帳				調査年月日	令和7年5月27日
河 川 名	大路川、山白川	施設名	西大路排水機場	所管	鳥取県
状 況 写 真				写真番号	55
				ファイル名	No. 2軸継手
				設備番号	3-12
				状況メモ	
				写真番号	56
				ファイル名	燃料貯油槽（本体上部スラブ）
				設備番号	4-1
				状況メモ	
				写真番号	57
				ファイル名	燃料貯油槽（標識表示板）
				設備番号	4-1
				状況メモ	

写 真 台 帳				調査年月日	令和7年5月27日
河 川 名	大路川、山白川	施設名	西大路排水機場	所管	鳥取県
状 況 写 真				写真番号	58
				ファイル名	燃料貯油槽（油量計）
				設備番号	4-1
				状況メモ	
				写真番号	59
				ファイル名	燃料小出槽（本体）
				設備番号	4-2
				状況メモ	
				写真番号	60
				ファイル名	燃料小出槽（油面計）
				設備番号	4-2
				状況メモ	

写 真 台 帳				調査年月日	令和7年5月27日
河 川 名	大路川、山白川	施設名	西大路排水機場	所管	鳥取県
状 況 写 真				写真番号	61
				ファイル名	No. 1燃料移送ポンプ
				設備番号	4-3
				状況メモ	
				写真番号	62
				ファイル名	No. 2燃料移送ポンプ
				設備番号	4-4
				状況メモ	
				写真番号	63
				ファイル名	配管・弁
				設備番号	4-5
				状況メモ	