

令和8-10年度

## 県立中央病院別館空調設備保守点検業務対象機器表

### ■点検対象機器

#### ①全熱交換ユニット

機器番号	系統	設置場所	製造者	型式	台数
HEUG-201	2階東	2階機械室4	三菱電機	LP-1000X4-60	1
HEUG-202	2階西	2階機械室3	三菱電機	LP-1000X4-60	1

#### ②空冷マルチパッケージ形空調和機

機器番号	系統	設置場所	製造者	型式	台数	冷房能力[kw]
ACMG-201	2階中央更衣室(女子)	3階屋上	ダイキン	RXYP1060DAHR	1	106.0
ACMG-202	2階中央更衣室(男子)等	3階屋上	ダイキン	RXYP335DBER	1	40.0
ACMG-203	2階スタッフ控室小会議室等	3階屋上	ダイキン	RXYP1120DBER	1	112.0
ACMG-203-2		小会議室2	ダイキン	FXYFP56MK	2	5.6
ACMG-203-3		小会議室3	ダイキン	FXYFP56MK	2	5.6
ACMG-203-8		組合事務室	ダイキン	FXYCP45MD	1	4.5
ACMG-204	2階大会議室等	3階屋上	ダイキン	RXYP335DBER	1	33.5
ACMG-204-1		大会議室	ダイキン	FXYFP71MK	4	7.1
ACMG-205	2階中会議室等	3階屋上	ダイキン	RXYP335DBER	1	33.5
ACMG-205-1		中会議室	ダイキン	FXYFP80MK	3	8.0
ACMG-206	2階トレーニング実習生控室	3階屋上	ダイキン	RXYP850DBER	1	85.0
ACMG-206-1		薬剤倉庫2	ダイキン	FXYCP45MD	2	4.5
ACMG-206-6		小会議室1	ダイキン	FXYFP56MK	2	5.6
ACMG-207	2階宿泊室	3階屋上	ダイキン	RXYP615DBER	1	61.5
ACMG-208	2階廊下ラウンジ	3階屋上	ダイキン	RXYP1500DBER	1	150.0
EHP-105	1階病院+厨房休憩室	3階屋上	ダイキン	RXYP400DBER	1	40.0
EHP-106	1階院内保育所	3階屋上	ダイキン	RXYP950DBER	1	95.0
EHP-107	1階厨房	3階屋上	ダイキン	RXYP450DBER	1	45.0

#### ③空冷パッケージ形空調和機

機器番号	系統	設置場所	製造者	型式	台数	冷房能力[kw]
PAC-101	1階院内保育所	屋外地上	ダイキン	SZRC112BCE	1	10.0
ACPG-201	2階薬剤倉庫1	3階屋上	ダイキン	SZRG45BCT	1	4.0
ACPG-201-1-1		薬剤倉庫1	ダイキン	FHGP45DG	1	4.0
ACPG-202	2階DMAT情報室	3階屋上	ダイキン	SZRG56BCT	1	5.0

#### ④片吸込みシロッコファン

機器番号	系統	設置場所	製造者	型式	台数
FSG-201	2階電気室5給気	2階電気室5	テラル	CLF6-No,2-RS-B-e	1
FEG-201	2階電気室5排気	2階電気室5	テラル	CLF6-No,2-RS-B-e	1