



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)



(1/200,000)



(1/25,000)

様式-1(急)
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
位置図

自然現象の種類

箇所番号

箇所名

所在地


急傾斜地の崩壊

Ⅱ-3754

吉尾5地区


鳥取県東伯郡三朝町吉尾

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-1)



様式-2-1(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その2)	土砂災害警戒区域			自然現象の種類 急傾斜地の崩壊 告示番号 告示年月日	急傾斜地の崩壊 県告示第91号(Y) 県告示第97号(R) 令和8年3月3日(Y) 令和8年3月3日(R)	箇所番号 箇所名 所在地	II-3754 吉尾5地区 鳥取県東伯郡三朝町吉尾	
	土砂災害 特別警戒区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域						縮尺 1:2,500
		土石等の堆積の高さが3mを超える区域						
		それ以外の区域						



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2-2(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害警戒区域		土 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-3754
	土砂災害 特別警戒区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/mを超える区域		告示番号	県告示第91号 (Y) 県告示第97号 (R)	箇所名	吉尾5地区
		それ以外の区域		告示年月日	令和8年3月3日 (Y) 令和8年3月3日 (R)	所在地	鳥取県東伯郡三朝町吉尾

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-3)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2-3(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害警戒区域			土 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-3754
	土砂災害特別警戒区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示番号	県告示第91号(Y) 県告示第97号(R)	箇所名	吉尾5地区
		それ以外の区域			告示年月日	令和8年3月3日(Y) 令和8年3月3日(R)	所在地	鳥取県東伯郡三朝町吉尾

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その3)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)		力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)
1 ~ 2	163.08	1.00	100.00	1.00	17.55	3.28	16.05	3.00	~								
2 ~ 3	163.08	1.00	100.00	1.00	-	-	16.05	3.00	~								
~									~								
5 ~ 6	108.93	1.00	100.00	1.00	-	-	12.78	2.39	~								
6 ~ 7	149.02	1.00	100.00	1.00	-	-	14.66	2.74	~								
7 ~ 8	149.02	1.00	100.00	1.00	-	-	14.66	2.74	~								
8 ~ 9	133.12	1.00	100.00	1.00	-	-	12.45	2.33	~								
9 ~ 10	148.49	1.00	100.00	1.00	-	-	13.54	2.53	~								
10 ~ 11	148.49	1.00	100.00	1.00	-	-	13.54	2.53	~								
~									~								
15 ~ 16	143.12	1.00	100.00	1.00	-	-	12.73	2.38	~								
16 ~ 17	-	-	100.00	1.00	-	-	11.64	2.18	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								

様式-3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-3754
	告示番号	県告示第91号 (Y) 県告示第97号 (R)	箇所名	吉尾5地区
	告示年月日	令和8年3月3日 (Y) 令和8年3月3日 (R)	所在地	鳥取県東伯郡三朝町吉尾