

鳥取県西部地震記録集




鳥取県教育委員会
平成13年3月

被害状況写真ファイル

市町村立学校被害状況
(会見町立会見小学校)




市町村立学校被害状況
(溝口町立日光小添谷分校)



県立根雨高等学校被害状況



渡り廊下2F



通学路階段付近



教室棟3F男子便所


県立米子西高等学校被害状況



プールサイドのブロック基礎



テニスコートの亀裂




野球場の亀裂

大山町門脇家住宅（重要文化財）被害状況






鳥取藩台場(境台場)跡、岩屋古墳(国史跡)の被害状況



鳥取藩台場跡 境台場(境港市)

上：道路側よう壁と土塁の間にできた隙間。よう壁にもクラックが入る。

右：延長約50mにわたって土塁上面に亀裂が入っているため、シートで保護している。円弧滑りが起きる可能性がある。




史跡向山古墳群 岩屋古墳(淀江町)

左上：見学者立入禁止の札

右上：羨門上部の状況。(元々のヒビが大きくなりずれている。)

左：玄門上部のクラック(これも元々あったものがやや大きくなっている)。



鳥取県西部地震記録集（教育委員会）

作成趣旨

10月6日に発生した「鳥取県西部地震」について、その体験やエピソード、対策の実施内容、地震によって得た反省や教訓などを後世に伝え、今後の震災対策の参考とするため、記録集として作成したものである。

構成内容

項目	概要
被害状況写真ファイル	教育関係の被害写真
被害の主な概要	教育関係施設・児童生徒の人的被害などの主な被害、学校の休校・欠席状況
県教育委員会の対策等の実施状況	「児童生徒の心のケア」や「学校施設」などそれぞれの項目ごとの対策実施状況及び経過、地震に係る予算措置状況
関係通知等	各市町村教育委員会及び県立学校等教育関係機関に対し県教育委員会から行った通知等
反省点・課題等	事務局や学校現場での反省点や教訓等
体験談・エピソード	各学校の学校だより等に掲載された生徒や先生、保護者の体験談や感想
新聞スクラップ	西部地震に関連した新聞記事スクラップ（主に教育関係）