

報告事項キ

国・県指定・選定文化財の暴風による被害状況について

国・県指定・選定文化財の暴風による被害状況について、別紙のとおり報告します。

平成24年6月5日

鳥取県教育委員会教育長 横 濱 純 一

国・県指定・選定文化財の暴風による被害状況について

平成24年6月5日
文化財課

平成24年4月22日におきた暴風により、県内の文化財が被害を受けました。現在判明しているもののうち被害が甚大なものは、以下のとおりです。

今後、破損状況と修理作業の詳細が確認でき次第、緊急性等を勘案し、市町村と連携して対応します。

【被害状況】

名称	所在地	種別	被害状況
妻木晩田遺跡	米子市、大山町	国史跡	洞ノ原地区復元建物の倒壊【写真左上】
三徳山	三朝町三徳	国名勝・史跡	行者道のブナ倒木
河本家住宅	琴浦町笹津	国重要文化財	門の瓦損壊、土蔵壁剥落、塀が傾く【写真右上】
門脇家住宅	大山町所子	国重要文化財	主屋屋根の茅が抜け落ち、屋根面が一部陥没
大神山神社奥宮	大山町大山	国重要文化財	拝殿長廊屋根の銅板および下山神社屋根の銅板の破損【写真右下】
高田家住宅及び醸造施設	倉吉市西仲町	県保護文化財	新蔵および仕込蔵の壁漆喰が崩落
桑田家住宅及び醤油醸造施設	倉吉市東仲町	県保護文化財	煙突レンガが崩落し、屋根瓦損壊、作業場壁漆喰が崩落
板井原伝統的建造物群保存地区	智頭町板井原	県選定伝統的建造物群	物置1棟全壊、蔵1棟の屋根損壊【写真左下】
南門脇家住宅	大山町所子	県保護文化財	米蔵、門長屋、隅納屋、南塀の瓦が破損
木造阿弥陀如来像	大山町前	県保護文化財	収蔵庫（集落管理）の扉の破損

（被害の様子）



妻木晩田遺跡



河本家住宅



板井原伝統的建造物群保存地区



大神山神社奥宮