

資料提供	
平成26年 7月19日	
担当課 (担当者)	災害警戒本部 (国本)
電話	0857-26-7278

## 7月19日大雨（第1報） （7月19日 15時00分現在）

7月19日 15時00分 現在の被害状況は以下のとおりです。

（注）下線は第報以降の修正箇所です。

1 被害状況（取りまとめ時点で把握している状況。）

区分		箇所数等	被害額 (千円)	備考
人的被害		名		
住家被害	全壊	棟		
	半壊	棟		
	一部破損	棟		
	床上浸水	棟		
	床下浸水	棟		
	計	棟		
非住家	公共建物 全壊	棟		
	半壊	棟		
	その他 全壊	棟		
	半壊	棟		
	計	棟		
農林水産業施設被害	農作物			
	農地・農道	箇所		
	林地・林道	箇所		
	畜産	棟		
	水産	隻		
	その他			
計				
公共土木業施設被害	河川	箇所		別紙P3のとおり
	海岸	箇所		
	砂防	箇所		
	道路	1箇所		
	橋梁	箇所		
	その他			
	計	1箇所		
その他	被害船舶	隻		
被害額累計				

1. 被害状況

○通行支障箇所

道路片側通行 (別紙P3のとおり)

2. 県・市町村の体制 (別紙P4のとおり)

3. 気象情報等

〈土砂災害警戒情報〉

7/19 15:25 智頭町

県管理公共土木施設被害状況

災害名： 7月19日大雨

集計日時： 2014年7月19日 15時00分 現在

地区	区分	路線	河川名等	市町村名	大字	被災状況	対応状況	被害報告額(千円)	復旧工事概要(予定)	備考
八頭	道路	県道津山智頭八東線		智頭町	大呂	<ul style="list-style-type: none"> <li>谷部からの土砂流出。</li> <li>土砂が、道路片側の草線を覆っている。</li> <li>今のところ、人的被害、物損被害なし。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>道路維持工事業者に、撤去作業を指示。</li> <li>被害地の詳細位置、土砂の集出状況を確認するため、道路パトロール要員を現地に派遣。</li> <li>日没を目前に、土砂撤去を完了し、交通の全面開放予定。</li> </ul>		土砂流出V = 約20 ~ 30m <sup>3</sup>	
道路計								0		
公共土木施設計								0		

県・市町村の体制

災害名： 7月19日大雨

集計日時： 2014年7月19日 15時00分 現在

県の体制			
体制の名称	設置日時	解散日時	備考
警戒体制I	7月19日 14:15		7月19日14時15分 大雨警報発表による
警戒体制II 災害警戒本部	7月19日 15:25		7月19日15時25分 土砂災害警戒情報発表による

市町村の体制			
市町村名	体制の名称	設置日時	解散日時
八頭町	警戒本部設置	7月19日 16:00	
鳥取市	警戒本部体制(警戒配備)	7月19日 15:04	
智頭町	災害警戒本部	7月19日 14:45	
若桜町	第1配備	7月19日 14:40	